

2018년도 강북구 CCTV 구매설치 -주차관리과-



작성일 : 2019년 2월

(주)두루스코


신규 설치 장소



1

관리번호 : 주정차(수유1)-118

주소 : 삼양로77길 90



2

관리번호 : 주정차(수유1)-119

주소 : 삼양로77길 66

신규 설치 장소



3

관리번호 : 주정차(수유1)-120

주소 : 삼양로77길 38



4

관리번호 : 주정차(송중)-129

주소 : 오패산로30길 55

	<h1>신규 설치 장소</h1>	
--	-------------------	--



<h2>5</h2>	<p>관리번호 : 주정차(송중)-130</p> <p>주소 : 오패산로30길 21</p>
------------	--



	<p>관리번호 :</p> <p>주소 :</p>
--	---------------------------

설치 사진

사진명	1. 삼양로77길 90	
사진설명		
설치 전		

사진명	1. 삼양로77길 90	
사진설명		
설치 후		

설치 사진

사진명	2. 삼양로77길 66	
사진설명		
설치 전		

사진명	2. 삼양로77길 66	
사진설명		
설치 후		

설치 사진

사진명	3. 삼양로77길 38	
사진설명	설치 전	

사진명	3. 삼양로77길 38	
사진설명	설치 후	

설치 사진

<p>사진명</p>	<p>4. 오패산로30길 55</p>	
<p>사진설명</p>		
<p>설치 전</p>		

<p>사진명</p>	<p>4. 오패산로30길 55</p>	
<p>사진설명</p>		
<p>설치 후</p>		

설치 사진

사진명	5. 오패산로30길 21	
사진설명		
설치 전		

사진명	5. 오패산로30길 21	
사진설명		
설치 후		

설치 사진

<p>사진명</p>	<p>6. 도봉로8길 38</p>	
<p>사진설명</p>		
<p>설치 전</p>		

<p>사진명</p>	<p>6. 도봉로8길 38</p>	
<p>사진설명</p>		
<p>설치 후</p>		

설치 사진

<p>사진명 7. 도봉로8길 8</p>	
<p>사진설명</p>	
<p>설치 전</p>	

<p>사진명 7. 도봉로8길 8</p>	
<p>사진설명</p>	
<p>설치 후</p>	

설치 사진

사진명	8. 도봉로10길 46	
사진설명		
설치 전		

사진명	8. 도봉로10길 46	
사진설명		
설치 후		

설치 사진

사진명	9. 도봉로10길 73	
사진설명		
설치 전		

사진명	9. 도봉로10길 73	
사진설명		
설치 후		

설치 사진

사진명	10. 송인로13길 27-2	A close-up photograph of a utility pole. A yellow sign with the text '방범용 CCTV' (Anti-theft CCTV) is attached to the pole. A black CCTV camera is mounted on a bracket extending from the pole. To the right, a blue and white pedestrian crossing sign is visible, with the Korean text '어린이보호' (Child Protection) and '해' (Crossing) below it.
사진설명		
설치 전		

사진명	10. 송인로13길 27-2	A wide-angle photograph of the installation site. The utility pole with the CCTV camera is the central focus. In the background, there is a multi-story brick building with white window frames. A blue street sign with white text '송인로13길 20' (Songin-ro 13-gil 20) is visible. A green safety fence and a yellow crane are also present in the foreground.
사진설명		
설치 후		

설치 사진

<p>사진명</p>	<p>11. 도봉로13길 22</p>	
<p>사진설명</p>		
<p>설치 전</p>		

<p>사진명</p>	<p>11. 도봉로13길 22</p>	
<p>사진설명</p>		
<p>설치 후</p>		

설치 사진

사진명	12. 오현로 31	
사진설명		
설치 전		

사진명	12. 오현로 31	
사진설명		
설치 후		

설치 사진

<p>사진명</p>	<p>13. 수유로4길 58</p>	
<p>사진설명</p>		
<p>설치 전</p>		

<p>사진명</p>	<p>13. 수유로4길 58</p>	
<p>사진설명</p>		
<p>설치 후</p>		

설치 사진

사진명	14. 삼양로80나길 14	
사진설명		
설치 전		

사진명	14. 삼양로80나길 14	
사진설명		
설치 후		

설치 사진

사진명	15. 삼양로79길 10	
사진설명		
설치 전		

사진명	15. 삼양로79길 10	
사진설명		
설치 후		

설치 사진

사진명	16. 삼각산로 161	
사진설명		
설치 전		

사진명	16. 삼각산로 161	
사진설명		
설치 후		

설치 사진

<p>사진명</p>	<p>17. 한천로155길 42</p>	
<p>사진설명</p>		
<p>설치 전</p>		

<p>사진명</p>	<p>17. 한천로155길 42</p>	
<p>사진설명</p>		
<p>설치 후</p>		

설치 사진

사진명	18. 한천로155길 38	
사진설명		
설치 전		

사진명	18. 한천로155길 38	
사진설명		
설치 후		

설치 사진

<p>사진명</p>	<p>19. 삼양로149길 12</p>	
<p>사진설명</p>		
<p>설치 전</p>		

<p>사진명</p>	<p>19. 삼양로149길 12</p>	
<p>사진설명</p>		
<p>설치 후</p>		

설치 사진

<p>사진명</p>	<p>20. 오현로35길 62</p>	
<p>사진설명</p>		
<p>설치 전</p>		

<p>사진명</p>	<p>20. 오현로35길 62</p>	
<p>사진설명</p>		
<p>설치 후</p>		

설치 사진

사진명	1. 수유동 516-112	
사진설명		
설치 전		

사진명	1. 수유동 516-112	
사진설명		
설치 후		

설치 사진

<p>사진명</p>	<p>2. 인수봉로61길 12-16</p>	
<p>사진설명</p>		
<p>설치 전</p>		

<p>사진명</p>	<p>2. 인수봉로61길 12-16</p>	
<p>사진설명</p>		
<p>설치 후</p>		

설치 사진

<p>사진명</p>	<p>3. 수유로5길 21</p>	
<p>사진설명</p>		
<p>설치 전</p>		

<p>사진명</p>	<p>3. 수유로5길 21</p>	
<p>사진설명</p>		
<p>설치 후</p>		

설치 사진

<p>사진명</p>	<p>4. 한천로160길 31</p>	
<p>사진설명</p>		
<p>설치 전</p>		

<p>사진명</p>	<p>4. 한천로160길 31</p>	
<p>사진설명</p>		
<p>설치 후</p>		

설치 사진

사진명	5. 삼양로123길 40-15	
사진설명		
설치 전		

사진명	5. 삼양로123길 40-15	
사진설명		
설치 후		

설치 사진

사진명	6. 삼양로123길 46-16	
사진설명		
설치 전		

사진명	6. 삼양로123길 46-16	
사진설명		
설치 후		