

2019년 1분기 공원 음수대 수질검사 결과(서초구)

연번	검사일자	근린공원	구	음수대 번호	검사위치	수질검사결과						신설(추가), 고장, 철거, 사용중지 등(해당사항 기재)	
						탁도 (0.50NTU 이하)	잔류염소 (4.0mg/L 이하)	pH (5.8-8.5)	철 (0.3mg/L 이하)	구리 (1.0mg/L 이하)	결과		
11	20190327	한강시민공원반포지구 (반포동115-5) 02)591-5943	서초구	1	(반포-1) 축구장 옆	0.15	0.10	7.1	0.00	0.00	적합		
				2	(반포-2) 축구장 옆(주차장 옆)	0.15	0.10	7.2	0.00	0.00	적합		
				3	(반포-3) 물방울놀이터 앞	0.17	0.10	7.2	0.00	0.00	적합		
				4	(반포-4) 초생마루 옆 (반포나들목 앞)	0.15	0.10	7.1	0.00	0.00	적합		
				5	(반포-5) 초생마루 옆 (무지개분수 앞)	0.15	0.10	7.2	0.00	0.00	적합		
				6	(반포-6) 세빛둥둥주자장 매표소 앞	0.16	0.10	7.0	0.00	0.00	적합		
				7	(반포-7) 매점 옆	0.15	0.15	7.1	0.00	0.00	적합		
				8	(반포-8) 안내센터 앞	0.15	0.10	7.1	0.00	0.00	적합		
				9	(반포-9) 서래섬 입구								일시중단
				10	(반포-10) PIER39 앞	0.16	0.12	7.2	0.00	0.00	적합		
				11	(반포-11) 원음방송 앞	0.16	0.10	7.2	0.00	0.00	적합		
				12	지전거공방	0.15	0.10	7.1	0.00	0.00	적합		
				13	서래2교 입구(우)								철거
				14	더 리버 앞								철거
12	20190326	한강시민공원잠원지구 (잠원동 121)	서초구	1	(잠원-1) 리버시티 앞							일시중단	
				2	(잠원-2) 트랙구장 앞	0.15	0.10	7.1	0.00	0.00	적합		
				3	(잠원-3) ON 앞	0.15	0.10	7.2	0.00	0.00	적합		
				4	(잠원-4) 농구장 옆	0.18	0.10	7.2	0.00	0.00	적합		
				5	(잠원-5) 한남대교체력단련장	0.21	0.12	7.2	0.00	0.00	적합		
				6	(잠원-6) 한남대교체력단련장	0.24	0.14	7.1	0.00	0.00	적합		
				7	(잠원-7) 잠원나들목 앞	0.26	0.15	7.1	0.00	0.00	적합		
				8	(잠원-8) 기후놀이터 옆	0.26	0.10	7.1	0.00	0.00	적합		
				9	(잠원-9) 자연학습장	0.23	0.10	7.0	0.00	0.00	적합		
				10	(잠원-10) 자연학습장								일시중단
				11	(잠원-11) 프라디아 앞	0.25	0.11	7.1	0.00	0.00	적합		
				12	(잠원-12) 신잠원나들목 앞	0.22	0.18	7.1	0.00	0.00	적합		
				13	수영장 3								미사용
				14	수영장 4								미사용
				15	크루즈 앞(카페)								미사용
				16	잠원철탐 앞(1)								미사용
				17	잠원철탐 앞(2)								미사용
				18	잠원철탐 앞(3)								미사용
				19	테니스장 안								미사용