

## 해빙기 임시가로등 현장점검 지적내용 조치결과

(별내선 1공구 건설공사)

| 연번 | 위치   | 지 적 내 용        | 조 치 결 과          | 비 고  |
|----|------|----------------|------------------|------|
| 1  | 아리수로 | 임시 케이블 피복 파손   | 케이블 피복 파손부 보호 조치 | 사진#1 |
| 2  | 아리수로 | 임시 케이블 설치방식 불량 | 임시케이블 하부로 이동 설치  | 사진#2 |
| 3  | 아리수로 | 임시 케이블 설치방식 불량 | 임시케이블 수직으로 수정 설치 | 사진#3 |
| 4  | 아리수로 | 임시 케이블 설치방식 불량 | 임시케이블 불량구간 정비    | 사진#4 |
| 5  | 아리수로 | 임시 케이블 설치방식 불량 | 임시케이블 불량구간 정비    | 사진#5 |
| 6  | 아리수로 | 임시 케이블 설치방식 불량 | 임시케이블 불량구간 정비    | 사진#6 |
| 7  | 아리수로 | 임시 케이블 설치방식 불량 | 임시케이블 불량구간 정비    | 사진#7 |
| 8  | 올림픽로 | 임시조명 미설치(차도측)  | 차도측 조명시설 추가 설치   | 사진#8 |

※ 관련사진 ‘아래’ 참조

[사진#1]

조치 전



|       |                     |     |      |    |            |
|-------|---------------------|-----|------|----|------------|
| 현 장 명 | 별내선(8호선연장)1공구 건설공사  | 위 치 | 아리수로 | 일자 | 2019.04.07 |
| 사진내용  | 지하철공사구간 임시케이블 피복 파손 |     |      |    |            |

조치 후



|       |                    |     |      |    |            |
|-------|--------------------|-----|------|----|------------|
| 현 장 명 | 별내선(8호선연장)1공구 건설공사 | 위 치 | 아리수로 | 일자 | 2019.04.29 |
| 사진내용  | 임시케이블 피복 파손부 정비조치  |     |      |    |            |

[사진#2]

조치 전



|       |                        |     |      |    |            |
|-------|------------------------|-----|------|----|------------|
| 현 장 명 | 별내선(8호선연장)1공구 건설공사     | 위 치 | 아리수로 | 일자 | 2019.04.07 |
| 사진내용  | 지하철공사구간 임시 케이블 설치방식 불량 |     |      |    |            |

조치 후



|       |                    |     |      |    |            |
|-------|--------------------|-----|------|----|------------|
| 현 장 명 | 별내선(8호선연장)1공구 건설공사 | 위 치 | 아리수로 | 일자 | 2019.04.29 |
| 사진내용  | 임시케이블 하부로 이동 설치    |     |      |    |            |

[사진#3]

조치 전



|       |                        |     |      |    |            |
|-------|------------------------|-----|------|----|------------|
| 현 장 명 | 별내선(8호선연장)1공구 건설공사     | 위 치 | 아리수로 | 일자 | 2019.04.07 |
| 사진내용  | 지하철공사구간 임시 케이블 설치방식 불량 |     |      |    |            |

조치 후



|       |                    |     |      |    |            |
|-------|--------------------|-----|------|----|------------|
| 현 장 명 | 별내선(8호선연장)1공구 건설공사 | 위 치 | 아리수로 | 일자 | 2019.04.29 |
| 사진내용  | 임시케이블 수직으로 수정 설치   |     |      |    |            |

[사진#4]

조치 전



|       |                        |     |      |    |            |
|-------|------------------------|-----|------|----|------------|
| 현 장 명 | 별내선(8호선연장)1공구 건설공사     | 위 치 | 아리수로 | 일자 | 2019.04.07 |
| 사진내용  | 지하철공사구간 임시 케이블 설치방식 불량 |     |      |    |            |

조치 후



|       |                           |     |      |    |            |
|-------|---------------------------|-----|------|----|------------|
| 현 장 명 | 별내선(8호선연장)1공구 건설공사        | 위 치 | 아리수로 | 일자 | 2019.04.29 |
| 사진내용  | 임시케이블 설치방식 수정 및 파손부 정비 조치 |     |      |    |            |

[사진#5]

|  |                        |     |      |    |            |
|--|------------------------|-----|------|----|------------|
| 조치 전   |                        |     |      |    |            |
|  |                        |     |      |    |            |
| 현 장 명  | 별내선(8호선연장)1공구 건설공사     | 위 치 | 아리수로 | 일자 | 2019.04.07 |
| 사진내용   | 지하철공사구간 임시 케이블 설치방식 불량 |     |      |    |            |

|  |                    |     |      |    |            |
|--|--------------------|-----|------|----|------------|
| 조치 후   |                    |     |      |    |            |
|  |                    |     |      |    |            |
| 현 장 명  | 별내선(8호선연장)1공구 건설공사 | 위 치 | 아리수로 | 일자 | 2019.04.29 |
| 사진내용   | 임시케이블 하부로 원상 복구    |     |      |    |            |

[사진#6]

조치 전



|       |                        |     |      |    |            |
|-------|------------------------|-----|------|----|------------|
| 현 장 명 | 별내선(8호선연장)1공구 건설공사     | 위 치 | 아리수로 | 일자 | 2019.04.07 |
| 사진내용  | 지하철공사구간 임시 케이블 설치방식 불량 |     |      |    |            |

조치 후



|       |                        |     |      |    |            |
|-------|------------------------|-----|------|----|------------|
| 현 장 명 | 별내선(8호선연장)1공구 건설공사     | 위 치 | 아리수로 | 일자 | 2019.04.29 |
| 사진내용  | 분전함 임시케이블 설치방식 수정 및 보완 |     |      |    |            |

[사진#7]

조치 전



|       |                        |     |      |    |            |
|-------|------------------------|-----|------|----|------------|
| 현 장 명 | 별내선(8호선연장)1공구 건설공사     | 위 치 | 아리수로 | 일자 | 2019.04.07 |
| 사진내용  | 지하철공사구간 임시 케이블 설치방식 불량 |     |      |    |            |

조치 후



|       |                    |     |      |    |            |
|-------|--------------------|-----|------|----|------------|
| 현 장 명 | 별내선(8호선연장)1공구 건설공사 | 위 치 | 아리수로 | 일자 | 2019.04.29 |
| 사진내용  | 임시케이블 수직 이동 설치     |     |      |    |            |



[사진#8]

조치 전



|       |                                 |     |      |    |            |
|-------|---------------------------------|-----|------|----|------------|
| 현 장 명 | 별내선(8호선연장)1공구 건설공사              | 위 치 | 올림픽로 | 일자 | 2019.04.07 |
| 사진내용  | 차도측 조명 미설치(보도측 조명만 설치), 조명 보강필요 |     |      |    |            |

조치 후



|       |                    |     |      |    |            |
|-------|--------------------|-----|------|----|------------|
| 현 장 명 | 별내선(8호선연장)1공구 건설공사 | 위 치 | 올림픽로 | 일자 | 2019.04.29 |
| 사진내용  | 차도측 조명등 추가 설치      |     |      |    |            |