

# 복 명 서(석면지도 실태조사 결과 보고)

차장	팀장	건설안전본부장
강영민	정우철	임창수

소 속 : 시설안전팀

직 급 : 4급

성 명 : 강 영 민

『가락시장 축산부류시장(축산물공판장)』에 대한 관련기관의 석면지도 실태조사 결과 내용에 대해 아래와 같이 복명합니다.

## □ 회의 개요

- 조사일시 : 2019년 5월 8일(수) 11:00~13:00
- 조사장소 : 축산부류시장(축산물공판장)
- 점 검 자(3명) : 한국환경공단 7급 손영길, 사원 김민수, 사원 김태림
- 참 석 자(3명) : 서울시 장태현 계장, 송파구청 최민석 주무관, 공사 장현준 차장, 강영민 차장
- 조사내용 : 환경보건기술연구원(2013.10)에서 작성한 석면지도 실태조사

## □ 조사 내용

- 기존 석면조사 결과서상 무석면 공간 2개소(2층 복도 및 지하1층 보일러실) 간이 분석기 분석결과 석면검출  
: 39-2-01~03(복도 천장 텍스), 39-B1-01(보일러실 배관 석면포)

## □ 향후 업무추진 계획

- 석면지도 실태조사 결과(한국환경공단)에 따른 지자체(서울시) 및 환경부 등의 별도 조치사항에 대한 공문 발송예정 → 조치사항에 대한 대책수립 및 조치 결과 보고

붙 임 : 석면지도 실태조사표 1부. 끝.

2019년 05월 08일

성 명 : 강영민

강영민