

목동교(구교) 손상물량집계표(19상반기)

구분	손상명	단위	금년도	
			개소	물량
교면포장	포장균열(0.3mm미만)	m	7	40.00
	포장균열(0.3mm이상)	m	4	24.00
	포장망상균열	m ²	3	65.00
	교명주박리	m ²	1	1.05
바닥판하면	박락	m ²	1	0.95

목동교(구교) 손상물량표

점검구분 : 정밀안전진단					점검일 : 2019.03.25 ~ 2019.11.19					점검자 : ㈜세안안전진단															
시설물명	연도	상반기 구분	구분	관리번호			위 치			결함내용	결함규모							최종보수내역			비고				
							STA. No.	부재	세부 부위		폭	단위	연장	단위	개소	길이(m)	면적(㎡)	단위	보수 년월	보수 방법	물량 (m, ㎡)	(비고)	(신규, 반영, 진전, 변경, 등)		
				경간. No.																					
목동교(구교)	2018	하반기	기존	1	-	2	S1	교면포장	교면포장	포장망상균열	2.50	m	15.00	m	1	-	37.50	㎡							
목동교(구교)	2018	하반기	기존	2	-	2	S2	교면포장	교면포장	포장망상균열	2.50	m	4.00	m	1	-	10.00	㎡							
목동교(구교)	2018	하반기	기존	4	-	1	S4	교면포장	교면포장	포장망상균열	3.50	m	5.00	m	1	-	17.50	㎡							
목동교(구교)	2018	하반기	기존	5	-	1	S5	교면포장	교면포장	포장균열(0.3mm미만)	0.20	mm	7.00	m	1	7.00	-	m							
목동교(구교)	2018	하반기	기존	7	-	4	S7	교면포장	교면포장	포장균열(0.3mm이상)	0.30	mm	7.00	m	1	7.00	-	m							
목동교(구교)	2018	하반기	기존	7	-	5	S7	교면포장	교면포장	포장균열(0.3mm미만)	0.20	mm	7.00	m	3	21.00	-	m							
목동교(구교)	2018	하반기	기존	7	-	6	S7	교면포장	교면포장	포장균열(0.3mm이상)	0.30	mm	7.00	m	1	7.00	-	m							
목동교(구교)	2018	하반기	기존	8	-	3	S8	교면포장	교면포장	포장균열(0.3mm미만)	0.20	mm	5.00	m	2	10.00	-	m							
목동교(구교)	2018	하반기	기존	8	-	4	S8	교면포장	교면포장	포장균열(0.3mm미만)	0.20	mm	2.00	m	1	2.00	-	m							
목동교(구교)	2018	하반기	기존	8	-	5	S8	교면포장	교면포장	포장균열(0.3mm이상)	0.30	mm	5.00	m	1	5.00	-	m							
목동교(구교)	2018	하반기	기존	8	-	6	S8	교면포장	교면포장	포장균열(0.3mm이상)	0.30	mm	5.00	m	1	5.00	-	m							
목동교(구교)	2018	하반기	기존	9	-	4	S9	교면포장	교면포장	교명주박리	0.70	m	1.50	m	1	-	1.05	㎡							
목동교(구교)	2018	하반기	기존	12	-	2	S3	바닥판하면	바닥판하면	박락	1.00	m	0.95	m	1	-	0.95	㎡							