

서서울 호수공원 소리 분수제어반
수리

사진대지

2019. 06

(주)씨앤티콘트롤스

작업명	서서울 호수공원 소리분수제어반 수리	일자: 2019.06.
-----	---------------------	--------------

장 소	서서울호수공원	사진설명	펌프제어반#1 전자접촉기 교체전
-----	---------	------	-------------------



작업명	서서울 호수공원 소리분수제어반 수리	일자: 2019.06.
-----	---------------------	--------------

장 소	서서울호수공원	사진설명	펌프제어반#1 전자접촉기 교체 후
-----	---------	------	--------------------




작업명	서서울 호수공원 소리분수제어반 수리	일자: 2019.06.
-----	---------------------	--------------

장 소	서서울호수공원	사진설명	펌프제어반#2 전자접촉기 교체전
-----	---------	------	-------------------



작업명	서서울 호수공원 소리분수제어반 수리	일자: 2019.06.
-----	---------------------	--------------

장 소	서서울호수공원	사진설명	펌프제어반#2 전자접촉기 교체 후
-----	---------	------	--------------------



작업명	서서울 호수공원 소리분수제어반 수리	일자: 2019.06.
-----	---------------------	--------------

장 소	서서울호수공원	사진설명	펌프제어반#3 전자접촉기 교체전
-----	---------	------	-------------------



작업명	서서울 호수공원 소리분수제어반 수리	일자: 2019.06.
-----	---------------------	--------------

장 소	서서울호수공원	사진설명	펌프제어반#3 전자접촉기 교체후
-----	---------	------	-------------------




작업명	서서울 호수공원 소리분수제어반 수리	일자: 2019.06.
-----	---------------------	--------------

장 소	서서울호수공원	사진설명	분수제어반 전자접촉기 교체전
-----	---------	------	-----------------



작업명	서서울 호수공원 소리분수제어반 수리	일자: 2019.06.
-----	---------------------	--------------

장 소	서서울호수공원	사진설명	분수제어반 전자접촉기 교체후
-----	---------	------	-----------------



작업명	서서울 호수공원 소리분수제어반 수리	일자: 2019.06.
-----	---------------------	--------------

장 소	서서울호수공원	사진설명	전자접촉기 자재 검수
-----	---------	------	-------------



작업명	서서울 호수공원 소리분수제어반 수리	일자: 2019.06.
-----	---------------------	--------------

장 소	서서울호수공원	사진설명	전자접촉기 철거 자재 검수
-----	---------	------	----------------



작업명	서서울 호수공원 소리분수제어반 수리		일자: 2019.06.
장 소	서서울호수공원	사진설명	CPU 수리 납품
			

작업명	서서울 호수공원 소리분수제어반 수리		일자: 2019.06.
장 소	서서울호수공원	사진설명	CPU 수리 납품 검수
			