

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다

## 서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사

수신자 서울시 도시기반시설본부장

참 조 방재시설부장

(경유)

제 목 관급자재(레미콘) 물품검수조서(쌍용 11차) 제출(서남총인)

---

1. 귀본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 방재시설부-9275(2019.06.26.)호와 관련입니다.

3. 「서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사」와 관련하여 현장 반입된 관급자재인 레미콘[쌍용레미콘(주), 11차 검수]에 대한 검수를 실시하고 물품검사조서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙 임 : 물품검수조서 1식 1부. 끝.

책임건설사업관리기술자 김 현 교



[(주)동해종합기술공사] 작성자 정민웅,

책임건설사업관리기술자 김현교



시행 서남총인(감) 제2019- 426호 ( 2019. 07. 05)

접수( )

우07520 / 서울시 강서구 양천로 201 서남물재생센터 내 /

전화 (02)2039-9081 / 전송 (02)2039-9082 / jeong5638@naver.com /

# 물 품 검 사 (수) 조 서

계약건명	레미콘 구매			
납 품 자	상 호	쌍용레미콘주식회사	성 명	조헌군
계 약 금 액	금 321,194,710 원 (금 삼억이천일백일십구만사천칠백일십원)			
검 수 금 액	금 52,038,390 원 (금 오천이백삼만팔천삼백구십원)			
계약체결년월일	2018 년 05 월 04 일			
납 품 기 한	2019 년 12 월 31 일			
납 품 년 월 일	2019 년 06 월 25 일			
검사(수)년월일	2019 년 06 월 25 일			
검사(수) 장 소	서남물재생센터 총인 (3차)처리시설 설치공사 현장내			
검수자 의견 4개항목 모두체크	① 수량은 일치 하는가? 예 ( <input type="radio"/> ), 아니오 ( <input type="radio"/> ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예 ( <input type="radio"/> ), 아니오 ( <input type="radio"/> ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예 ( <input type="radio"/> ), 아니오 ( <input type="radio"/> ) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예 ( <input type="radio"/> ), 아니오 ( <input type="radio"/> )			
⑩물품관리시스템 등록대상구분	비대상 ( <input type="checkbox"/> ), 대상 ( 등록 <input checked="" type="checkbox"/> , 미등록 <input type="checkbox"/> )			물 품 출 납 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음				물 품 출 납 원
2019 년 06 월 25 일				
검수자 서남물재생센터 총인 (3차)처리시설 설치공사	직급 책임건설사업관리기술자		 분입물품 출 납 원	
	성명 김 현 교			
검수자 서남물재생센터 총인 (3차)처리시설 설치공사	직급 현 장 대 리 인		 (인)	
	성명 공 주 의			

## 물 품 검 사 (수) 내 역 서

물품식별번호	물품명	단위	단가 (원)	계약상의 수량	전회까지 납품수량	금회 검수량	비고
	규격명						
10063092	레미콘, 25-18-150	m <sup>3</sup>	61,730	4,384	1,648	843	변경단가
10063094	레미콘, 25-21-80	m <sup>3</sup>	64,170	799	755	0	변경단가
합 계				5,183	2,403	843	

## 레미콘 납품 확인서

납품업체 : 쌍용레미콘 주식회사

수요기관 : 서울특별시 도시기반시설본부

계 약 번 호 : 12171119500

공사명 : 서남물재생센터 총인 (3차)처리시설 설치공사

납품요구일자 : 2018/05/04

### < 레미콘 납품현황 >

규격	단위	배정수량	기점수량	금회점수량	잔량	비고
레미콘, 25-18-150	m <sup>3</sup>	4,384	1648	843	1,893	
레미콘, 25-21-80	m <sup>3</sup>	799	755	0	44	
		5,183	2,403	843	1,937	

### < 레미콘 납품내역서 >

일자	규격	레미콘		계	비고
		25-18-150	25-21-80		
4/1		300		300	
4/2		252		252	
4/9		51		51	
4/16		138		138	
4/24		102		102	
합계		843	0	843	

상기와 같이 레미콘 납품에 대하여 인수하였음을 확인합니다.

시 공 사 : 롯데건설(주)

현 장 대 리 인 공 주 의 (인)

건설사업관리단 : (주)동해종합기술공사

책임건설사업관리기술자 김 현 교 (인)



# 사진대지



공사명
서남물재생센터 3차 (총인)처리시설 설치공사
공종명
레미콘
일시
19.04.01
내용
레미콘 인수검사



공사명
서남물재생센터 3차 (총인)처리시설 설치공사
공종명
레미콘
일시
19.04.02
내용
레미콘 인수검사

# 사진대지



공사명

서남물재생센터 3차  
(총인)처리시설  
설치공사

공종명

레미콘

일시

19.04.09

내용

레미콘  
인수검사



공사명

서남물재생센터 3차  
(총인)처리시설  
설치공사

공종명

레미콘

일시

19.04.16

내용

레미콘  
인수검사

