

정기(기동점검) 점검 결과보고

[서울 공예박물관 조성 기계공사(장기1차)]

□ 점검일시 : 2019.07.11 (목)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 전해령

○ 낙하·비래 재해 예방(설비부)

- 전기배선을 위한 개구부 낙하 위험 있으므로 덮개 설치요함.

※산업안전보건기준규칙 제43조
(개구부 등의 방호조치)

