

# 시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-05855

페이지 1 / 2

1. 의뢰인	강남구청장(보건과장)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	냉각탑수 등 16건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2019년 7월 23일                      결과완료일 : 2019년 8월 6일

## 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
냉각탑수(강남 7-231)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
수돗물 저수조(강남 7-232)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
지하 1층 화장실 온수(강남 7-233)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
지하 1층 화장실 냉수(강남 7-234)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
1층 화장실 온수(강남 7-235)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
1층 화장실 냉수(강남 7-236)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
2층 화장실 온수(강남 7-237)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
2층 화장실 냉수(강남 7-238)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
3층 화장실 온수(강남 7-239)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
3층 화장실 냉수(강남 7-2310)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
4층 화장실 온수(강남 7-2311)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
4층 화장실 냉수(강남 7-2312)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
샤워실 온수(강남 7-2313)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
샤워실 냉수(강남 7-2314)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
세족실 온수(강남 7-2315)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
세족실 냉수(강남 7-2316)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			

비 고	
-----	--

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 : 김희순

책임자 : 이상미



서울특별시보건환경연구원장