

문서번호 : 우주노원 19 - 218호

2019. 8. 16.

수 신 : 서울특별시

참 조 : 자원순환과장(자원회수시설팀)

제 목 : 노원자원회수시설 수도권매립지 반입 협의폐기물 규정 지도·단속 조치결과 보고

1. 귀 시의 무궁한 발전을 진심으로 기원합니다.

2. 노원자원회수시설에서 수도권매립지로 폐기물을 운반하는 차량(81년 1196)이 세륜미실시 등 차량청결상태불량으로 적발되었습니다. 이에 운반업체에 운반차량이 노원 자원회수시설 부지 내에 세차시설을 이용하여 세륜실시를 하도록 지도·단속을 실시 하였습니다.

가. 7월 반입 협의폐기물 위반 내역

시설명	폐기물	7월 반입차량	7월 적발차량	위반율	위반사유	비고
노원자원회수시설	광재등17종	135대	1대 (81년1196)	0.74%	세륜미실시 등 차량청결상태 불량	

첨 부 : 1. 반입규정 위반차량 적발통지

1부. 끝



(주)우주엔비텍 노원자원회수시설
 서울특별시 노원구 덕릉로70길 99
 소 장 강 용 선



업 체 보 관 용

반입규정 위반차량 적발통지	
적발 일련번호	21
적발장소	2-A
적발일시	2019-07-30
반입 시.군.구	서울시(자원순환과)
운반업체	노원환경개발(주)
폐기물 종류	광재등 17종
차량번호	81년1196
위반사항	세론미 실시등 차량청결상태불량
<p>상기내용은 사실임을 확인합니다.</p> <p>2019년 08월 13일</p> <p>운전자: 권삼섭 <i>권삼섭</i></p> <p>수도권매립지관리공사 사장</p>	