





# 어린이보호구역 지정 검토의견

연번	1	관할구청	광진구청	관할경찰서	광진경찰서
시 설 명	아이터어린이집			소재지	광진구 자양로 23길 79
어린이보호구역 지정 신청 구간					
현장사진	정 문	보호구역 시점부 1		보호구역 시점부 2	
					
현황 및 문제점	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 대상지점 주변은 주택밀집 주거지역으로 자양로 23길에 접함</li> <li>■ 보차도 구분 없는 주택가 이면도로로, 정문에서 차도에 직접 노출되어 안전사고 발생위험 상존함</li> <li>■ 불법주차 차량으로 안전사고 가능성 상존함</li> </ul>				
검토결과	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 대상지점 주변은 이면도로로 통과 교통류/보행통행 빈번치 않으나, 어린이들의 안전한 통행 위한 어린이보호구역 지정은 적절한 것으로 판단됨.</li> <li>■ 구간내 보호구역 시·종점 등 교통안전표지, 주차금지 안전표지, 노면표시 내용이 반영되어 있으며, 최고제한속도를 30Km/h로 규제하는 내용이 반영되어 있음</li> <li>■ 불법주차 예방을 위한 계도 및 단속 병행.</li> <li>■ 도면 및 현장 점검 결과 기타 이견 없음.</li> </ul>				

# 어린이보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	아이터어린이집					
위 치	광진구 자양로 23길 79					
2018년 교통사고 발생현황 (반경100m 범위내) ※도로교통공단 교통사고분석시스템 (TAAS) 참조	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		0 (건)	2 (명)	4 (명)	0 (명)	6 (명)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		1 (건)	3 (건)	0 (건)		4 (건)

