



2/1430 3/218P.23  
10

# 일 일 작업 보고서

2019년 10월 7 일 월요일

## ■ 일일작업현황

(유형: 순찰, 120, 엠 구분요망)

작업내용	노선명	위 치	작업현황				
			폭	연장	개소	차로	유형
무단횡단	노원호	412, 노원우 상계등 11P 무단횡단 파손			1		
"	등 밑호	노원우 등 밑호 1308-1 무단횡단 파손			1		
		" (가로봉) 파손			1		
1		1037, 3개비 시장 앞 가로봉 보수			1		
"		태릉인구역 3번출구 가로봉 보수			1		
소	카드 봉호	드봉소방서, 망향남부역 상부차	1	2	1	1	순
	(888)	(시내) " "	1	1	1	1	순

## ■ 사용자재

구 분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
			6		

## ■ 투입장비 및 근무자

공무직	백상우, 추태진, 김중현, 박일영
장비	1호 (정진기)