

일 일 작업 보고서

2019년 9월 30일 월요일

■ 일일작업현황

(유형: 순찰, 120, 앱 구분요망)

작업내용	노선명	위 치	작업현황				
			폭	연장	개소	차로	유형
소파	중앙크	145 중앙쿠와소	0.5	0.5	1	가	민
동구동행	정흥크	322 소망양곡 리양보도	0.5	1	1	3	순
정행정하	중 크	47(공평동98)	0.5	0.5	1	가	앱
소파동행		145-1(중크3가45-4)	0.5	1.5	1	바	
제기	아리랑크	62삼번센트 청소년회 무안중앙사설물 1개강					

■ 사용자재

구 분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
			17		

■ 투입장비 및 근무자

공무직	조성범 김성희 임해관 임경민				
장비	더블캡(조종석)				

8/1914 4/2161.P8
9

일 일 작업 보고서

2019년 9월 30일 월요일

일일작업현황

(유형: 순찰, 120, 앱 구분요망)

작업내용	노선명	위 치	작업현황				
			폭	연장	개소	차로	유형
소 작 도 봉호		도봉호 15권23 (피아등 468-1)	0.5	0.5	1	1	순
"		11. 피아등 62-2	0.5	0.5	1	4	순
"		45. 강북구 피아등 861-1	0.5	0.5	1	2	순
침 카 인수봉호		244. 수유등 524-4	1	1.5	1	1	순
무단횡단 오 련호		132. 광천 아파트					
"		가르봉 보수			1		
"		우서울 공의술					
"		가르봉 보수			4		
"		우서울 공의술 (구름다리 밑)					
"		가르봉 보수			6		
"	도 봉호	수유역 버스 정류장					
"		가르봉 보수			1		
"		331 수유 책분					
"		가르봉 보수			1		
산 전 피 석양호		489-1 환신 자등차					
"		안전 띠 설치			1		
무단횡단		434. 난방구 배관					
"		무단횡단(기둥) 보수			2		
"	등 원호	수락전역 1번출구					
"		가르봉 보수			9		

사용자재

구 분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선탄도봉	무단횡단방지시설
			10		

투입장비 및 근무자

공무직	백성근, 추태진, 김중현, 박일영
장비	5호(정전기)