

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다

서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사

수신자 서울시 도시기반시설본부장

참 조 방재시설부장

(경유)

제 목 관급자재(레미콘, 25-30-150) 물품검수조서[유진 3차] 제출(서남총인)

1. 귀본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 방재시설부-15268(2019.10.14.)호와 관련입니다.

3. 「서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사」와 관련하여 현장 반입된 관급자재인 레미콘[유진기업(주) 3차 검수, 납품요구번호 12-19-1-55114-01]에 대한 검수를 실시하고 물품검사조서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙 임 : 물품검수조서 1식 1부. 끝.

책임건설사업관리기술자 김 현 교 인



[(주)동해종합기술공사] 작성자 정민웅,

책임건설사업관리기술자 김현교

시행 서남총인(감) 제2019- 715호 (2019. 10. 15)

접수()

우07520 / 서울시 강서구 양천로 201 서남물재생센터 내 /

전화 (02)2039-9081 / 전송 (02)2039-9082 / jeong5638@naver.com /

물 품 검 사 (수) 조 서

계약건명	레미콘 구매			
납 품 자	상 호	유진기업주식회사	성 명	최종성
계 약 금 액	금 92,722,760원 (금 구천이백칠십이만이천칠백육십원)			
검 수 금 액	금 13,825,760 원 (금 일천삼백팔십이만오천칠백육십원)			
계약체결년월일	2019 년 08 월 19 일			
납 품 기 한	2019 년 12 월 31 일			
납 품 년 월 일	2019 년 10 월 12 일			
검사(수)년월일	2019 년 10 월 12 일			
검사(수) 장 소	서남물재생센터 총인 (3차)처리시설 설치공사 현장내			
검수자 의견 <u>4개항목 모두체크</u>	① 수량은 일치 하는가? 예 (○), 아니오 () ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예 (○), 아니오 () ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예 (), 아니오 (○) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예 (), 아니오 (○)			
⑩물품관리시스템 등록대상구분	비대상 (), 대상 (등록 ■ , 미등록 □)		물 품 출 납 등 부 채	
위와 같이 검사(수) 하였음			물 품 출 납 원	
2019 년 10 월 12 일				
검수자 서남물재생센터 총인 (3차)처리시설 설치공사	직급 책임건설사업관리기술자		분임물품 출 납 원	
	성명 김 현 교			
검수자 서남물재생센터 총인 (3차)처리시설 설치공사	직급 현 장 대 리 인			
	성명 공 주 의			



물 품 검 사 (수) 내 역 서

물품식별번호	물품명	단위	단가 (원)	계약상의 수량	전회까지 납품수량	금회 검수량	비고
	규격명						
10063110	레미콘. 25-30-150	m ³	75,140	1,234	836	184	계약단가
합 계				1,234	836	184	

레미콘 납품 확인서

납품업체 : 유진기업 주식회사

수요기관 : 서울특별시 도시기반시설본부

계 약 번 호 : 12181060800

공사명 : 서남물재생센터 총인 (3차)처리시설 설치공사

납품요구일자 : 2018/08/19

< 레미콘 납품현황 >

규격	단 위	배정수량	기검수량	금회검수량	잔 량	비 고
레미콘, 25-30-150	m ³	1,234	836	184	214	
		1,234	836	184	214	

< 레미콘 납품내역서 >

일자 \ 규격	레미콘, 25-30-150			계	비고
9/26	28			28	
9/27	156			156	
합 계	184	0	0	184	

상기와 같이 레미콘 납품에 대하여 인수하였음을 확인합니다.

시 공 사 : 롯데건설(주)

현 장 대 리 인 공 주의 (인)

건설사업관리단 : (주)동해종합기술공사

책임건설사업관리기술자 김 현 (인)



사진대지



공사명
서남물재생센터 3차 (총인)처리시설 설치공사
공종명
레미콘
일시
19.09.26
내용
레미콘 인수검사



공사명
서남물재생센터 3차 (총인)처리시설 설치공사
공종명
레미콘
일시
19.09.27
내용
레미콘 인수검사