

「귀뚜라미에너지는 고객의 안전을 최우선으로 합니다」



서울특별시 구로구 경인로 46길 51
Tel. 02)2680-4858 / Fax. 02)2681-7825

문서번호 : 공급관리팀 제1910-0012 2019. 10. 23
수 신 : 남부수도사업소장
참 조 : 급수과장
제 목 : 도시가스시설물(Line Mark) 원상복구 비용 청구

1. 평소 도시가스 안전관리 업무협조에 감사 드립니다.

2. 귀 사업소 시행의 「가산동141-13 ~ 150-9 상수도 공사」 구간 내 설치되어 있던 도시가스 위치표시 시설물(Line Mark)이 굴착공사 및 포장공사 후 망실되어 아래와 같이 원상복구 비용을 청구하오니 납부하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

□ Line Mark 망실 내역 (단위 : 개소, 원)

공사구간	망실 수량	원상복구비용		
		공급가액	부가세	청구금액
가산동 141-14 ~ 가산동 150-9	20	1,144,700	114,470	1,259,170

□ 납부계좌 : 신한은행 100-000-577746 (주)귀뚜라미에너지

□ 납부기한 : 2019. 11. 22까지



유 첨 : 1. 원상복구 비용 산정표
2. Line Mark 망실 위치도면
3. 관련 법규정. 끝.

(주)귀뚜라미에너지 대표이사 송경석

