

정기(기동점검) 점검 결과보고


[울곡로(창경궁앞) 도로구조 개선사업]

- 점검일시 : 2020.01.09 (목)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 박수엽

<p>○ 감전재해 예방(토목부)</p> <p>- 현장에 설치된 임시 분전함은 충전부 보호조치 및 외함에 관리자를 표기하여 관리바람 ※ 건설안전 기본지침 공통-16(분전반)</p>	
<p>○ 건설기계 안전(토목부)</p> <p>- 현장정리작업에 사용중인 굴삭기(02거 8880)는 장비실명제를 부착하여 관리하기 바람 ※ 건설안전 기본지침 공통-29(건설기계)</p>	
<p>○ 시공계획 및 승인(토목부)</p> <p>- 가설시설물로 인해 추후 작업이 진행될 면벽구조물 돌붙임 구간은 작업 전 작업발판 설치계획, 위험요인에 대한 안전대책등을 수립하여 근로자 교육 후 작업바람.</p>	

○ 기타 안전관리(토목부)

- 터널상부 작업이동통로에 간섭되어 있는 유관 기관 시설물은 안전표지등을 설치하여 근로자들이 쉽게 인지할 수 있도록 관리바람.



○ 기타 안전관리(토목부)

- 현장과 연결되는 사유지구간(용문학원빌딩)은 출입금지등의 안전표지를 설치하여 관리하기 바람.
※ 산업안전 보건 기준에 관한 규칙 제20조(출입의 금지 등)



○ 기타 안전관리(토목부)

- 감리일지의 일일 점검 사진이 잘 정리되고 있음.
- 시공사 안전활동 사진도 잘 정리되도록 관리 바람.

