

양식2)


도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
1	전농교	특이사항 없음		
2	중랑교지하차도	고드름 제거요망	직영반 제거완료	1
3	신내지하차도	보행로 배수로 청소요망	직영반 보수완료	2
4	면목교	특이사항 없음		
5	군자교	빗물받이 청소 요망	직영반 보수완료	3
		현수막 제거 요망	직영반 보수완료	4
6	성동교	특이사항 없음		
7	능산지하차도	도로소파	직영반 보수완료	5
		배수로 청소요망	직영반 보수완료	6
8	장평교	특이사항 없음		
9	장안교	특이사항 없음		
10	금호터널	특이사항 없음		
11	청계천(좌안)	특이사항 없음		


따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2020. 1.

점검자 직) 지방시설 주 사

성명) 이 경 수  (서명)

직) 지방시설 주 사

성명) 정 용 재  (서명)

외부 전문가

성명) (서명)

□ 점검 및 정비 사진



1 중랑교지하차도 고드름 제거요망



제거 완료



2 신내지하차도 보행로 빗물받이 청소요망



청소완료



3 군자교 빗물받이 청소요망



청소완료

□ 점검 및 정비 사진




4 군자교 현수막 제거 요망



제거완료



5 능산지하차도 도로소파



보수완료



6. 능산지하차도 배수로 청소요망



청소완료