

차고문 정기점검표

광진	소방서	능 동	안전센터	도어NO	1	점검일자	2020년 3 월 1 일
격납방식	오버헤드 / 스테킹		권상방식	체인 / 와이어		규 격	W 3200 × H 3920

점 검 항 목	점 검 내 용	상 태			의 건		비 고	
		○	△	×	수리	교체		
판 널	수직, 수평 레벨 확인	○						
트 랙	트랙의 수직 및 수평 레벨 확인	○						
	각 브라켓 및 연결부 이상 유무	○						
스 프 링	스프링의 원활한 작동 여부	○						
	외관 손상 및 노후화 여부	○						
체인 / 와이어	외관 손상 및 감김 작동 상태	○						
	체인과 기어의 정상 여부	○						
	와이어의 이탈 및 손상 여부	○						
롤러, 사이드힌지	롤러의 움직임 및 이상 소음 유무	○						
모터, 조작반	버튼의 정상 작동 여부	○						
	수동 전환레버의 와이어 상태 점검	○						
	수동체인에 의한 도어 작동 여부	○						
	작동 버튼 손상 여부 및 작동 상태	○						
도어 작동 상태	수평, 수직의 이상 유무 및 간섭 여부	○						
육안검사	각 부분의 손상 여부	○						
조 명 창	스크래치 및 갈변 현상 발생 여부	○						
안 전 장 치	안전장치 정상 작동 여부(추락방지장치 등)	○						
총 합 의 건	『차고문 사용함에 있어 특이사항없음』							
점 검 자				성 명	나 형 호			

3월 1일

차고문 정기점검표

광진	소방서	승 등	안전센터	도어NO	2	점검일자	2021. 03. 01.
격납방식	오버헤드 / 스테킹		권상방식	체인 / 와이어		규 격	W 6500 × H 3920

점 검 항 목	점 검 내 용	상 태			의 견		비 고
		○	△	×	수리	교체	
판 넬	수직, 수평 레벨 확인	○					
트 랙	트랙의 수직 및 수평 레벨 확인	○					
	각 브라켓 및 연결부 이상 유무	○					
스 프 링	스프링의 원활한 작동 여부	○					
	외관 손상 및 노후화 여부	○					
체인 / 와이어	외관 손상 및 감김 작동 상태	○					
	체인과 기어의 정상 여부	○					
	와이어의 이탈 및 손상 여부	○					
롤러, 사이드힌지	롤러의 움직임 및 이상 소음 유무	○					
모터, 조작반	버튼의 정상 작동 여부	○					
	수동 전환레버의 와이어 상태 점검	○					
	수동체인에 의한 도어 작동 여부	○					
	작동 버튼 손상 여부 및 작동 상태	○					
도어 작동 상태	수평, 수직의 이상 유무 및 간섭 여부	○					
육안검사	각 부분의 손상 여부	○					
조 명 창	스크래치 및 갈변 현상 발생 여부	○					
안 전 장 치	안전장치 정상 작동 여부(추락방지장치 등)	○					
총 합 의 견	『차고문 사용함에 있어 특이사항없음』						
점 검 자		성 명	나 형 호				

4322