


「세곡2지구 문화유적 보존, 복원공사」

2020. 05.

SH 서울특별시
에스에이치 공사



■ 유적위치도




조사지역 위성사진 위치도



조사지역 주변유적 분포도

■ 세곡2지구 문화유적 보존, 복원공사 개요

구분	내용	비고
사업명	세곡2지구 문화유적 보존, 복원공사	
공사기간	2015.03.21. ~ 2016.10.11.	
계약자	서진문화유산(주) 외 1개사	
문화재감리	서암건축사사무소	
사업면적 및 사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ■ 총면적 : 발굴면적5,200㎡ 중 보존, 이전면적2,554.98㎡ ■ 1구역유구(건물지) 면적 : 1,982.63㎡ 	
	<ul style="list-style-type: none"> •유구경계 목재울타리설치 •관람데크 및 휴게의자설치 •추가복토 후 잔디식재 •건물지 초석 및 목구조 일부연출 •유적안내판설치 •경관조명 •CCTV 	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2구역유구(건물지,기와가마) 면적 : 572.35㎡ 	
	<ul style="list-style-type: none"> •유구경계 목재울타리 및 담장설치 •기와가마 보호각설치 •기와가마 재현연출 •관람데크 및 휴게공간설치 •유적안내판설치 •경관조명 •CCTV 	



▣ 세부 시설물 목록

가. 복원시설물

종 류		규 격	단위	수량	비고
1구역	초석설치	900×600×450내외	개소	70	
	기동연출(각형)		개소	24	
	기동연출(원형)		개소	46	
	목구조		개소	1	
	석축		개소	1	
	외곽웬스	-	식	1	
	관람목재데크	-	식	1	
	팔각정	-	개소	1	
2구역	건물지해체 유구복원	-	식	1	
	기와가마 복원	16,450×16,200	개소	1	
	기와가마 재현연출	14,700×3,600	개소	1	
	보호각	28,800×25,000	개소	1	

나. 전기시설물

품 명	규 격	단위	수량	비고
TYPE "A" LED BAR	LED 14W	EA	85	
TYPE "B" LED지중등	LED 32W	EA	8	
TYPE "C" LED투광등	LED 32W	EA	21	
TYPE "D" LED지중등	LED 14W	EA	32	
TYPE "E" LED지중등	LED 7W	EA	22	
TYPE "F" LED투광등	LED 11W	EA	2	
TYPE "G" LED스텝등	LED 5W	EA	13	
TYPE "H" LED Polelight 4등용	LED 30W * 4EA	EA	3	
조명제어반	-	개소	2	
SMPS반	-	개소	1	
IP MEGA IR SPEED DOME CAMERA	'1/3" 200만, 0.005lx, x18	EA	1	
IP MEGA IR BULLET CAMERA	'1/3", 2.0M,0Lux(IR LED on), IP	EA	5	
CCTV 분전반	-	개소	1	
RACK	NVR 및 LED 모니터 포함	식	1	고정형 카메라 5대 연결

붙임 : 세곡2지구 문화유적 보존,복원공사 준공도서 1부.

【참고자료-1】 추진과정

연 도	내 용	비고
2009.12.30. ~2010.01.18	중앙문화재연구원 지표조사	
2011.08.25. ~2011.11.24	(재)한강문화재연구원 표본조사 : 사업구역에 대한 표본조사 실시	
2012.01.	문화재청 발굴조사 허가 (제2012-0022호)	
2012.10.23	(재)한강문화재연구원 발굴조사 착수	
2013.07.26	문화재청 문화재위원회 제7차 매장문화재분과 위원회 회의	
2013.07.30	문화재위원회(매장문화재분과) 심의결과 통보 → 1지구 현지보존, 2지구 발굴지인근 이전복원	
2013.08.29	1차 관계전문가 개별자문	
2013.09.06	문화재청 세부시행계획 검토 통보(세부계획안대로 추진)	
2013.10.15	2차 관계전문가 개별자문	
2013.11.27	(재)한강문화재연구원 발굴조사 완료	
2014.11.24	3차 관계전문가 개별자문	
2015.03.16.	세곡2지구 문화유적 보존, 복원공사 착공	
2016.10.11	세곡2지구 문화유적 보존, 복원공사 준공	
2016.12.01	서울 세곡2지구 문화유적 보존 조치결과 보고서 제출 (서울주택도시공사→문화재청)	
2016.12.08	세곡2 유적 보존조치 결과보고서 제출 (서울주택도시공사→강남구청)	
2020.04.20	서울세곡2 공공주택지구 조성사업 완료 (서울특별시 공고 제2020-1205호)	
2020.05.19	서울세곡2 공공주택지구 내 공원·녹지시설물 관리청(강남구청) 인수인계 완료	

【참고자료-2】 강남구청(문화체육과) 협의 추진과정

연 도	내 용	비 고
2016.03.21	세곡2지구 문화유적복원관련 인수 협의기관 확인요청 (서울주택도시공사→강남구청)	
2016.03.31	세곡2지구 문화유적복원관련 인수 협의기관 확인요청에 대한 회신 (강남구청→서울주택도시공사)	
2016.12.08	세곡2 유적 관리대장 및 보존조치 결과보고서 제출 (서울주택도시공사→강남구청)	
2016.10.06	세곡2 문화유적 인수인계전 합동점검 요청 (서울주택도시공사→강남구청)	
2016.11.24	세곡2지구 문화유적 관련 자문회의 결과 요구사항 알림 (강남구청→서울주택도시공사)	
2016.12.08	세곡2지구 문화유적 관련 자문회의 결과 요구사항에 대한 회신 (서울주택도시공사→강남구청)	
2016.12.08	세곡2지구 문화유적 보존 및 복원 보고서 배포 (서울주택도시공사→강남구청)	
2017.02.22	세곡2지구 문화유적 보완 요구사항 알림 (강남구청→서울주택도시공사)	
2017.03.22	세곡2지구 문화유적 보완 요구사항에 대한 회신 (서울주택도시공사→강남구청)	
2020.05.20	세곡2지구 문화유적 인수인계 (서울주택도시공사→강남구청)	
2020.10.12	세곡2지구 문화유적 인수인계 보완 요구사항 알림 (강남구청→서울주택도시공사)	
2020.10.30	세곡2지구 문화유적 인수인계 보완 요구사항 조치결과 회신 (서울주택도시공사→강남구청)	
2021.04.13	세곡2지구 문화유적 내 시설물 보완요청 건에 대한 회신 (서울주택도시공사→강남구청)	
2021.04.21	세곡2지구 문화유적 인수인계 요청 (서울주택도시공사→강남구청)	
2021.09.29	세곡2지구 문화유적 인수인계 보완 요구사항 알림 (강남구청→서울주택도시공사)	
2021.10.15	세곡2지구 문화유적 인수인계 보완요구사항에 대한 조치계획 회신 (서울주택도시공사→강남구청)	