

사 진 대 지

공 사 명

구 코요테 방사장
부분 보수공사

작업 내용

코요테 탈출 방지시설

상세 내용

철창 중간부분 점프
방지 철판 설치

위치

구 코요테 방사장

시
공
전



시
공
후



사 진 대 지

공 사 명

구 코요테 방사장
부분 보수공사

작업 내용

코요테 탈출 방지시설

상세 내용

가운데 칸막이 상부
Y형 철창 설치

위치

구 코요테 방사장

시
공
전



시
공
후



사 진 대 지

공 사 명

구 코요테 방사장
부분 보수공사

작업 내용

코요테 탈출 방지시설

상세 내용

관람장 부분 상부 L형
철창 설치

위치

구 코요테 방사장

시
공
전



시
공
후

