

월간 안전 점검 일지

일 시: 2022년 8월		[○:양호, △:보통, ×:불량, -:해당무]		
구 분	점 검 항 목	점검결과	조치계획 및 결과	비 고
안 전	·휴대용 가스버너, 직화식 취사기구 사용 및 보관 여부(사용불가)	○		
	·직화식 전열기 사용 및 보관 여부(사용불가)	○		
	·추락 및 낙하 위험 여부 (주차장 입구/옥상등)	○		
	·강화도어 힌지불량으로 인한 닫힘속도 불량 여부	○		
	·쓰레기 분리수거장에서 흡연(흔적) 여부	○		
	·사무실등 건물내 흡연(흔적) 여부	○		
	·각 피트(전기, 설비, 소방등) 시건 여부	○		
	·각 피트(전기, 설비, 소방등) 물건 적치 여부	○		
옥 내	위생수 감압변 점검 여부	○		
	정화조 점검 여부	○		
	배수계통의 부식상태 및 누수 여부	○		
	·천정마감재(텍스, 등기구, 각종 기구) 탈락 위험 여부	○		
	·소음, 진동, 악취등 발생 여부	○		
	·바닥 상태 불량으로 인한 전도 위험 여부(기름/물기/장애물등)	○		
	·공용 부위 가연물 적치 여부(방화 위험)	○		
	·집수정 배수펌프 상태 점검 여부	○		
옥 외	·보도블럭, 맨홀, 트랜치의 돌출등으로 전도 위험 여부	○		
	·주차장등 불편 발생 여부	○		
	·각종 트랜치 이물질로 인한 배수 불량 여부	○		
	·옥상바닥 크랙 및 창호를 통한 누수 여부	○		
	·외부 조경으로 인한 통행에 방해 여부	○		
소 방	·소방 수신반 정상 상태 여부	○		
	·소방 펌프 정상 상태 여부	○		
	·옥내소화전 호스 취부 상태 여부	○		
	·기타 소방시설(유도등, 감지기등) 정상 상태 여부	○		
	·피난계단 방화문 정상 여부(상시닫힘, 정상개방등)	○		
	·피난통로(계단, 복도)에 적치물로 인한 피난 장애 여부	○		
	·방화셔터 피난출입문 주위 피난 장애 여부(물건 적치 금지)	○		
	·소화전 주위에 있는 장애물로 인한 사용 장애 여부	○		
전 기	·전기온돌판넬 관리 상태(타이머 설치, 콘센트 접속등) 정상 여부	○		
	·전기실 큐비클 시건 여부	○		
	·변압기 온도 냄새 소음 등 여부	○		
	·승강기 기계실 점검 여부	○		
	CCTV 정상 관리 여부(사고발생후 증거자료)	○		
	기타 여부	-		
특 기 사 항				

담당	김기정	감독관	장홍범
----	-----	-----	-----

시설일일 안전점검 일지

						담당
일시:	8월 1일 월	날씨	흐림	최고: 32.4 °C	최저: 25.4 °C	최승대
구분	시설	미화		휴무자		비고
		여자	남자			
근태현황	3	2	0	이종욱		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,052,763	당월지침	2,113,620	월사용량(kWh)	60,857
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,730	당월지침	10,872	월사용량(m ³)	142

1. 업무내역

◆ 시설업무

- 1. 전 층 순찰 및 점검

◆ 미화업무

- 1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항	
------	--

감독관	장홍범 (인)
-----	---------

시설일일 안전점검 일지

						담 당
일사:	8월 2일 화	날씨 비	최고: 28.5 °C	최저: 26.2 °C	최승대	
구 분	시 설	미 화		휴무자	비 고	
		여자	남 자			
근태현황	3	2	0	이종욱		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,052,763	당월지침	2,113,620	월사용량(kWh)	60,857
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,730	당월지침	10,872	월사용량(m ³)	142

1. 업무내역

◆ 시설업무

1. 전 층 순찰 및 점검

◆ 미화업무

1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비 고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항

감독관

장 홍 범 (인)

시설일일 안전점검 일지

						담당
일시:	8월 3일 수	날씨	비-맑음	최고: 30.0 °C	최저: 25.2 °C	박홍성
구분	시설	미화		휴무자	비고	
		여자	남자			
근태현황	3	2	0	최승대		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,052,763	당월지침	2,113,620	월사용량(kWh)	60,857
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,730	당월지침	10,872	월사용량(m ³)	142

1. 업무내역

- ◆ 시설업무
 - 1. 전 층 순찰 및 점검

- ◆ 미화업무
 - 1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항	
------	--

감독관	장 홍 범 (인)
-----	-----------

시설일일 안전점검 일지

						담당
일시:	8월 4일 목	날씨	맑음	최고: 32.9 °C	최저: 26.0 °C	박홍성
구분	시설	미화		휴무자		비고
		여자	남자			
근태현황	3	2	0	최승대		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,052,763	당월지침	2,113,620	월사용량(kWh)	60,857
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,730	당월지침	10,872	월사용량(m ³)	142

1. 업무내역

◆ 시설업무

1. 전 층 순찰 및 점검

◆ 미화업무

1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항	
------	--

감독관

장 홍 병 인

시설일일 안전점검 일지

						담당
일시:	8월 5일 금	날씨	맑음	최고: 32.7 °C	최저: 27.0 °C	이종욱
구 분	시 설	미 화		휴무자	비 고	
		여자	남자			
근태현황	3	2	0	박홍성		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,052,763	당월지침	2,113,620	월사용량(kWh)	60,857
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,730	당월지침	10,872	월사용량(m³)	142

1. 업무내역

◆ 시설업무

1. 전 층 순찰 및 점검

◆ 미화업무

1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비 고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항	
------	--

감독관

장 홍 범 (인)

시설일일 안전점검 일지

						담 당
일사:	8월 6일 토	날씨 맑음	최고: 29.9 °C	최저: 27.4 °C	배춘일	
구 분	시 설	미 화		휴무자	비 고	
		여 자	남 자			
근태현황	3	0	0	박홍성		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,052,763	당월지침	2,113,620	월사용량(kWh)	60,857
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,730	당월지침	10,872	월사용량(m ³)	142

1. 업무내역

◆ 시설업무

1. 전 층 순찰 및 점검

◆ 미화업무

1. 휴무

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비 고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항	
------	--

감독관	장 홍 범
-----	-------

시설일일 안전점검 일지

						담당
일시:	8월 7일 일	날씨	맑음	최고: 31.7 °C	최저: 27.2 °C	이종욱
구 분	시 설	미 화		휴무자		비 고
		여자	남 자			
근태현황	3	0	0	배출일		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,052,763	당월지침	2,113,620	월사용량(kWh)	60,857
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,730	당월지침	10,872	월사용량(m ³)	142

1. 업무내역

◆ 시설업무

1. 전 층 순찰 및 점검

◆ 미화업무

1. 휴무

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비 고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항	
------	--

감독관

장 흥 범 (인)

시설일일 안전점검 일지

						담당
일시:	8월 8일 월	날씨 비	최고: 28.4 °C	최저: 25.1 °C	이종욱	
구분	시설	미화		휴무자	비고	
		여자	남자			
근태현황	3	0	0	배출일		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,052,763	당월지침	2,113,620	월사용량(kWh)	60,857
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,730	당월지침	10,872	월사용량(m ³)	142

- 1. 업무내역**
- ◆ 시설업무
 - 1. 전 층 순찰 및 점검
 - ◆ 미화업무
 - 1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항	
------	--

감독관	장홍범 (인)
-----	---------

시설일일 안전점검 일지

						담당
일시:	8월 9일 화	날씨	비	최고: 26.5 °C	최저: 25.1 °C	최승대
구분	시설	미화		휴무자	비고	
		여자	남자			
근태현황	3	2	0	이종욱		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,052,763	당월지침	2,113,620	월사용량(kWh)	60,857
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,730	당월지침	10,872	월사용량(m ³)	142

- 1. 업무내역**
- ◆ 시설업무
 - 1. 전 층 순찰 및 점검
 - ◆ 미화업무
 - 1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항	
------	--

감독관	장홍범 (인)
-----	---------

시설일일 안전점검 일지

						담당
일사:	8월 10일 수	날씨	흐림	최고: 28.8 °C	최저: 21.4 °C	최승대
구분	시설	미화		휴무자		비고
		여자	남자			
근태현황	3	2	0	이종욱		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,052,763	당월지침	2,113,620	월사용량(kWh)	60,857
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,730	당월지침	10,872	월사용량(m ³)	142

1. 업무내역

◆ 시설업무

1. 전 층 순찰 및 점검

◆ 미화업무

1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항

감독관

장홍범(인)

시설일일 안전점검 일지

						담 당
일시:	8월 11일 목	날씨	비-흐림	최고: 27.5 °C	최저: 23.4 °C	박홍성
구 분	시 설	미 화		휴무자	비 고	
		여자	남 자			
근태현황	3	2	0	최승대		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,052,763	당월지침	2,113,620	월사용량(kWh)	60,857
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,730	당월지침	10,872	월사용량(m³)	142

1. 업무내역

◆ 시설업무

1. 전 층 순찰 및 점검

◆ 미화업무

1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비 고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항

감독관

장 홍 범 (인)

시설일일 안전점검 일지

						담당
일시:	8월 12일 금	날씨	맑음	최고: 32.4 °C	최저: 23.0 °C	박홍성
구분	시설	미화		휴무자	비고	
		여자	남자			
근태현황	3	2	0	최승대		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,052,763	당월지침	2,113,620	월사용량(kWh)	60,857
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,730	당월지침	10,872	월사용량(m ³)	142

1. 업무내역

◆ 시설업무

1. 전 층 순찰 및 점검

◆ 미화업무

1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항

감독관

장홍범 (인)

시설일일 안전점검 일지

						담당
일시:	8월 13일 토	날씨	비	최고: 25.9 °C	최저: 24.7 °C	배춘일
구분	시설	미화		휴무자	비고	
		여자	남자			
근태현황	3	0	0	박흥성		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,052,763	당월지침	2,113,620	월사용량(kWh)	60,857
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,730	당월지침	10,872	월사용량(m ³)	142

1. 업무내역

◆ 시설업무

1. 전 층 순찰 및 점검

◆ 미화업무

1. 휴무

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항

감독관

장흥병 (인)

시설일일 안전점검 일지

						담 당
일시: 8월 14일 일		날씨 맑음-흐림 최고: 26.8 °C		최저: 24.5 °C		배춘일
구 분	시 설	미 화		휴무자	비 고	
		여 자	남 자			
근태현황	3	0	0	박흥성		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,052,763	당월지침	2,113,620	월사용량(kWh)	60,857
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,730	당월지침	10,872	월사용량(m³)	142

1. 업무내역

◆ 시설업무

1. 전 층 순찰 및 점검

◆ 미화업무

1. 휴무

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비 고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항	
------	--

감독관

장 흥 범

시설일일 안전점검 일지

						담 당
일시:	8월 15일 월	날씨	흐림-비	최고: 29.8 °C	최저: 27.3 °C	이종욱
구 분	시 설	미 화		휴무자	비 고	
		여자	남자			
근태현황	3	0	0	배준일		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,052,763	당월지침	2,113,620	월사용량(kWh)	60,857
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,730	당월지침	10,872	월사용량(m ³)	142

- 1. 업무내역**
- ◆ 시설업무
 - 1. 전 층 순찰 및 점검

 - ◆ 미화업무
 - 1. 휴관(광복절)

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비 고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항	
------	--

감독관	장 흥 범 (인)
-----	-----------

시설일일 안전점검 일지

						담당
일시:	8월 16일 화	날씨	맑음	최고: 30.1 °C	최저: 24.1 °C	최승대
구분	시설	미화		휴무자		비고
		여자	남자			
근태현황	3	2	0	배준일		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,052,763	당월지침	2,113,620	월사용량(kWh)	60,857
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,730	당월지침	10,872	월사용량(m ³)	142

- 1. 업무내역**
- ◆ 시설업무
 - 1. 전 층 순찰 및 점검
 - ◆ 미화업무
 - 1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항	
------	--

감독관	장 흥 병 (인)
-----	-----------

시설일일 안전점검 일지

						담 당
일사:	8월 17일 수	날씨	맑음	최고: 30.5 °C	최저: 22.8 °C	최승대
구 분	시 설	미 화		휴무자	비 고	
		여자	남자			
근태현황	3	2	0	이종욱		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,052,763	당월지침	2,113,620	월사용량(kWh)	60,857
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,730	당월지침	10,872	월사용량(m³)	142

1. 업무내역

◆ 시설업무

1. 전 층 순찰 및 점검

◆ 미화업무

1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비 고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항	
------	--

감독관

장 흥 범 (인)

시설일일 안전점검 일지

						담당
일시: 8월 18일 목		날씨 맑음		최고: 29.8 °C	최저: 22.4 °C	최승대
구분	시설	미화		휴무자	비고	
		여자	남자			
근태현황	3	2	0	이종욱		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,052,763	당월지침	2,113,620	월사용량(kWh)	60,857
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,730	당월지침	10,872	월사용량(m ³)	142

- 1. 업무내역**
- ◆ 시설업무
 - 1. 전 층 순찰 및 점검
 - ◆ 미화업무
 - 1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항	
------	--

감독관	장홍범 (인)
-----	---------

시설일일 안전점검 일지

						담당
일시:	8월 19일 금	날씨	맑음	최고: 30.0 °C	최저: 25.0 °C	박홍성
구분	시설	미화		휴무자	비고	
		여자	남자			
근태현황	3	2	0	최승대		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,052,763	당월지침	2,113,620	월사용량(kWh)	60,857
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,730	당월지침	10,872	월사용량(m ³)	142

1. 업무내역

◆ 시설업무

1. 전 층 순찰 및 점검

◆ 미화업무

1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항	
------	--

감독관

장홍병 (인)

시설일일 안전점검 일지

						담당
일시:	8월 20일 토	날씨	맑음	최고: 32.0 °C	최저: 25.7 °C	박홍성
구분	시설	미화		휴무자	비고	
		여자	남자			
근태현황	3	0	0	최승대		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,113,620	당월지침	2,173,287	월사용량(kWh)	59,667
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,872	당월지침	11,050	월사용량(㎡)	178

1. 업무내역

◆ 시설업무

1. 전 층 순찰 및 점검

◆ 미화업무

1. 휴무

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항

감독관

장홍병 (인)

시설일일 안전점검 일지

						담당
일시:	8월 21일 일	날씨	맑음	최고: 26.9 °C	최저: 24.7 °C	배춘일
구분	시설	미화		휴무자	비고	
		여자	남자			
근태현황	3	0	0	박홍성		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,113,620	당월지침	2,173,287	월사용량(kWh)	59,667
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,872	당월지침	11,050	월사용량(m ³)	178

1. 업무내역

◆ 시설업무

1. 전 층 순찰 및 점검

◆ 미화업무

1. 휴무

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항

감독관

장홍병 (인)

시설일일 안전점검 일지

						담 당
일시:	8월 22일 월	날씨	흐림-비	최고: 27.1 °C	최저: 25.4 °C	배춘일
구 분	시 설	미 화		휴무자	비 고	
		여자	남자			
근태현황	3	2	0	박흥성		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,113,620	당월지침	2,173,287	월사용량(kWh)	59,667
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,872	당월지침	11,050	월사용량(m ³)	178

- 1. 업무내역**
- ◆ 시설업무
 - 1. 전 층 순찰 및 점검
 - ◆ 미화업무
 - 1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비 고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항	
------	--

감독관	장 흥 병 (인)
-----	-----------

시설일일 안전점검 일지

						담당		
일시:	8월 23일 화	날씨	흐림	최고:	29.5 °C	최저:	22.4 °C	이중욱
구분	시설	미화		휴무자		비고		
		여자	남자					
근태현황	3	2	0	배출일				
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,113,620	당월지침	2,173,287	월사용량(kWh)	59,667		
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,872	당월지침	11,050	월사용량(m ³)	178		

- 1. 업무내역**
- ◆ 시설업무
 - 1. 전 층 순찰 및 점검
 - ◆ 미화업무
 - 1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항	
------	--

감독관	장 흥 병 (인)
-----	-----------

시설일일 안전점검 일지

						담당
일사:	8월 24일 수	날씨	흐림	최고: 27.9 °C	최저: 22.4 °C	이종욱
구분	시설	미화		휴무자	비고	
		여자	남자			
근태현황	3	2	0	배준일		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,113,620	당월지침	2,173,287	월사용량(kWh)	59,667
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,872	당월지침	11,050	월사용량(m ³)	178

- 1. 업무내역**
- ◆ 시설업무
 - 1. 전 층 순찰 및 점검
 - ◆ 미화업무
 - 1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항	
------	--

감독관	장흥범 (인)
-----	---------

시설일일 안전점검 일지

						담 당
일사:	8월 25일 목	날씨	흐림-비	최고: 24.0 °C	최저: 21.4 °C	최승대
구 분	시 설	미 화		휴무자	비 고	
		여자	남자			
근태현황	3	2	0	이종욱		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,113,620	당월지침	2,173,287	월사용량(kWh)	59,667
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,872	당월지침	11,050	월사용량(m ³)	178

1. 업무내역

◆ 시설업무

1. 전 층 순찰 및 점검

◆ 미화업무

1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비 고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항

감독관

장 홍 범 (인)

시설일일 안전점검 일지

						담당
일시:	8월 26일 금	날씨	맑음	최고: 28.1 °C	최저: 19.9 °C	최승대
구분	시설	미화		휴무자	비고	
		여자	남자			
근태현황	3	2	0	이종욱		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,113,620	당월지침	2,173,287	월사용량(kWh)	59,667
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,872	당월지침	11,050	월사용량(m ³)	178

1. 업무내역

◆ 시설업무

1. 전 층 순찰 및 점검

◆ 미화업무

1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항

감독관

장홍범 (인)

시설일일 안전점검 일지

						담 당
일시:	8월 27일 토	날씨	맑음	최고: 25.0 °C	최저: 17.6 °C	박흥성
구 분	시 설	미 화		휴무자	비 고	
		여자	남 자			
근태현황	3	0	0	최승대		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,113,620	당월지침	2,173,287	월사용량(kWh)	59,667
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,872	당월지침	11,050	월사용량(m ³)	178

- 1. 업무내역**
- ◆ 시설업무
 - 1. 전 층 순찰 및 점검
 - ◆ 미화업무
 - 1. 휴무

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비 고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항	
-------------	--

감독관	장 흥 범 (인)
-----	-----------

시설일일 안전점검 일지

						담당
일시:	8월 28일 일	날씨	맑음	최고: 28.4 °C	최저: 16.1 °C	박홍성
구분	시설	미화		휴무자	비고	
		여자	남자			
근태현황	3	0	0	최승대		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,113,620	당월지침	2,173,287	월사용량(kWh)	59,667
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,872	당월지침	11,050	월사용량(m³)	178

- 1. 업무내역**
- ◆ 시설업무
 - 1. 전 층 순찰 및 점검
 - ◆ 미화업무
 - 1. 휴무

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항	
------	--

감독관	장홍범 (인)
-----	---------

시설일일 안전점검 일지

						담당
일시:	8월 29일 월	날씨	비	최고: 22.5 °C	최저: 20.2 °C	배춘일
구분	시설	미화		휴무자	비고	
		여자	남자			
근태현황	3	2	0	박흥성		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,113,620	당월지침	2,173,287	월사용량(kWh)	59,667
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,872	당월지침	11,050	월사용량(m ³)	178

- 1. 업무내역**
- ◆ 시설업무
 - 1. 전 층 순찰 및 점검
 - ◆ 미화업무
 - 1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항	
-------------	--

감독관	장흥범
-----	-----

시설일일 안전점검 일지

						담당
일시:	8월 30일 화	날씨	최고: °C	최저: °C	배출일	
구분	시설	미화		휴무자	비고	
		여자	남자			
근태현황	3	2	0	박홍성		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,113,620	당월지침	2,173,287	월사용량(kWh)	59,667
수도사용량(격월22일)	전월지침	10,872	당월지침	11,050	월사용량(m ³)	178

1. 업무내역

◆ 시설업무

1. 전 층 순찰 및 점검

◆ 미화업무

1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항

감독관

장홍범 (인)

시설일일 안전점검 일지

						담당
일시:	8월 31일 수	날씨	흐림	최고: 24.8 °C	최저: 19.6 °C	이종욱
구분	시설	미화		휴무자		비고
		여자	남자			
근태현황	3	2	0	배준일		
전력사용량(매월말일)	전월지침	2,113,620	당월지침	2,173,287	월사용량(kWh)	59,667
수도사용량(격월22말)	전월지침	10,872	당월지침	11,050	월사용량(m ³)	178

- 1. 업무내역**
- ◆ 시설업무
 - 1. 전 층 순찰 및 점검
 - ◆ 미화업무
 - 1. B1~4F 사무실, 대강당, 복도, 로비, 남녀 화장실, 양 측 비상계단 청소작업

2. 점검현황 (양호 : ○ 정비중 : △ 불량 : X)

구분	이상유무	특이사항	비고
승강기	○	-	-
수변전실 및 EPS실	○	-	-
전 층 조명상태	○	-	-
방재 시설물	○	-	-
화장실	○	-	-
옥내 건축시설물	○	-	-
옥외 건축시설물	○	-	-
사무실 및 강의실	○	-	-
집수정, 기타 등	○	-	-

3. 기타사항

특이사항	
------	--

감독관	장 홍 범 (인)
-----	-----------