

관련사진

50+남부캠퍼스 소방시설물보수 작업 사진
1층 주차장 차동식 열감지기 교체



1층 MDF실 차동식 열감지기 교체



3층 컴퓨터실(전면 출입구) 비상배터리 교체



2층 비상계단실 입구 비상배터리 교체



50+남부캠퍼스 소방시설물보수 작업 사진
3층 2구역(남자화장실 앞) 정온식 감지기 교체

