

등록번호	도로시설과-17862
등록일자	2014.11.14.
결재일자	2014.11.14.
공개구분	대시민공개

주무관	도로굴착팀장	도로시설과장	안전건설국장		
정재두	함웅희	이동훈	전결 11/14 박희균		
협조					

## 굴착·복구공사 개선방안 점검 계획



서울의 중심  
중구

안전건설국  
도로시설과

# 도로굴착·복구공사 개선방안 점검계획



『변화와 혁신 100일 프로젝트』의 일환으로 시행하고 있는 도로굴착·복구공사 수준 향상을 위한 개선방안에 대해 현장점검을 실시, 부실 시공을 사전에 차단하여 서울의 중심 중구의 가로환경을 쾌적하고, 안전하게 유지하는 등 굴착·복구 현장 관리에 만전을 기하고자 함.

## I 추진 배경

- 변화와 혁신과제 보고시 구청장 지시사항(2014.06.20)
- 2014.07.24 도로굴착·복구공사 향상을 위한 개선방안(부구청장 방침)

## II 추진 계획

- 점검 대상
  - 2014.08.01.~2014.11.10. : 관내 구관리 도로굴착·복구공사 허가(공사 착공 또는 완료)된 건에 대한 현장점검
- 점검 기간 : 2014.11.17(월) ~ 11.28(금)
- 도로 굴착허가 현황

구분	신청건수	허가내용			비고
		허가	취소	불허	
계	335	328	3	4	
전기	61	59	1	1	
통신	44	41		3	
가스	66	65	1		
상수	111	110	1		
개인	38	38			
기타	15	15			

## ■ 점검조 편성

- 점검조 : 총 3개반 6명

【담당직원(팀장) 및 감독업무보조원】

- 조별 담당기관

구분		1조	2조	3조	비고
점검대상		도시가스	통신,개인,기타	상수도,전기	
점검자	직원	도로굴착팀장	황인태	정재두	
	감리	양동석	박문배	신재성	

## ■ 점검방법

- 각조별 해당 도로굴착복구공사구간 도보순찰을 통해 현장조사 실시

## Ⅲ

### 점 검 사 항

- 보도포장시 평탄성 여부, 줄눈 간격(2~3mm), 블록간 단차(2mm) 시공 여부, 조각블록 사용 여부등
- 각종 맨홀 주변 시공상태 확인
- 아스콘 포장시 평탄성(요철3mm이내), 표층 탈락, 골재 분리및 다짐상태
- 임시복구시 공사실명제 노면 표시여부 등  
(예:“임시포장”→“(주)KT 임시포장”)
- 공사 완료시(준공계) “이것만은 반드시 지킨다”체크리스트에 대한 굴착현장 확인 점검등
- 공사장 주변 안내간판, 보행안전도우미, 임시보행로 설치 여부등
- 도로굴착복구공사 허가조건 이행 여부등
- 도로굴착복구 신청하였으나 반려된 공사 현장

## IV

### 향 후 계 획

- 점검결과 경미한 지적사항에 대하여는 현장시정 조치하고, 재 정비(재시공)이 필요한 사항에 대하여는 해당부서(기관)에 통보.
- 2014.12.05. : 지적사항에 대해 관련기관(부서)에 통보

## V

### 기 대 효 과

- 노면의 평탄성 확보 지속적 노력으로 보행약자 및 시민 불편 최소화, 안전 사고 예방 등 쾌적한 가로환경 조성
- 굴착허가 및 복구현장 점검의 피드백으로 시공 품질을 향상시키는 등 도로굴착복구공사의 내실화에 기여

- 붙임 1) 도로굴착복구공사 수준향상 개선방안 1부.  
2) 도로허가 현황 1부. 끝.