

등록번호	어르신청소년과-46507
등록일자	2014.11.24.
결재일자	2014.11.24.
공개구분	부분공개

주무관	아동청소년팀장	어르신청소년과장	복지문화국장
정현주	안기민	이정근	11/24 이태묵
협 조			

청소년의 건강한 학습공간을 위한

2014년도 청소년공부방 지도·점검 결과보고



서대문구
어르신청소년과

2014년도 청소년공부방 지도·점검 결과보고

구립 흥은청소년공부방의 사업수행 등 운영 전반에 대한 지도 점검과 동절기 대비 안전점검을 실시하여 저소득층 청소년 등에게 안전한 학습공간 및 수준 높은 학습 지원 서비스를 제공하고자 함.

I

점검개요

▣ 관련근거

- 청소년기본법 제8조(국가 및 지방자치단체의 책임)
- 1992년 시방침 966호(92.10.27) : 청소년독서실 운영지침
- 2014년 구립청소년공부방 운영지원 계획

▣ 추진방향

- 2014년도 청소년공부방 운영지침에 따른 운영 및 사업 수행 적정성 검토 : 쾌적한 학습환경을 유지하며 적절하게 운영될 수 있도록 지도
- 동절기 대비 안전사고 예방을 위한 시설물 유지관리 상태 점검
- 지도·감독을 통하여 취약계층 청소년에게 안정적인 학습환경 및 프로그램을 지원 → 이용자의 만족도가 증가되도록 관리

▣ 점검대상 : 구립흥은청소년공부방

▣ 점검일 : 2014. 11. 20(목)

▣ 점검인원 : 2명(행정7급 정현주, 행정7급 강영미)

▣ 점검방법 : 별첨 점검표에 의한 현장방문 점검

II

점검결과

□ 총 평

○ 전반적으로 2014년 청소년공부방 사업지침에 따라 사업운영이 적정 운영되고 2014년 주민참여예산 『꿈꾸는 청소년공간 리뉴얼』 리모델링 공사를 2014년 8월 완료하여 건물 내부적으로는 양호한 상태이나, 외부 시설관리 부문에서 아래와 같은 지적사항이 있어 이에 대한 개선 및 시정조치를 통해 공부방 운영을 안정화 하여 더욱 쾌적한 학습 공간을 제공하고자 함

■ 미충전된 소화기 비치(1층, 3층) 및 소화기 안내문 미설치

■ 화재발생 위험 예방, 담장균열 보수 및 청소 필요

- 건물 좌측 담장에 폐가구 및 마른낙엽이 쌓여 있는 벽에는 도시가스 배관이 설치되어, 자칫 불씨가 옮겨 붙을 경우 상당히 위험할 것으로 판단되고,
- 건물 우측 담장에 균열이 있어 보수가 필요하고, 마른낙엽과 폐의자 등이 있어 청소가 필요한 상태임(사진 첨부)

□ 점검사항

▶ 청소년공부방 운영실태

- 사업계획에 의한 각종 사업추진 실적확인
- 예산편성 및 집행의 적정성
- 종사자 근무상황 및 관리, 기타 사업운영 및 관리에 관한 사항

▶ 동절기 대비 시설 안전점검

- 겨울철 폭설 및 한파대비 시설물 유지상태 관리
- 소화기 등 소방관련 시설 작동상태 점검
- 전선배선 불량 및 다량 콘센트 사용여부 점검 등

▣ 지적사항

▶ 동절기 대비 안전시설 관리 미흡

- 미충전된 소화기 비치(1층, 3층) 및 소화기 안내문 미설치
- 화재발생 위험 예방, 담장균열 보수 및 청소 필요

Ⅲ

행정사항

▣ 흥은청소년공부방 지도점검 결과 통보

- ▶ 적출된 위반 및 지적사항에 대한 시정 및 개선조치 통보 : 2014. 11.24(월)
- ▶ 적출된 위반 및 지적사항에 대한 시정 결과 보고 : 2014. 12. 19(금)까지
: 위반사항에 대하여 유사사례가 다시 발생하지 않도록 주의 촉구 및 지속적인 지도·감독 실시

- 붙임 : 1. 청소년공부방 점검표 1부
2. 소방안전 교육자료 1부.
3. 점검 사진 1부.