


## □ 위치도



## □ 현장사진 [2-1구간 추가 물량 사진]



사진 1	벽체
현황내용	재료분리 및 철근노출



사진 2	상부슬래브
현황내용	철근노출



사진 3	벽체
현황내용	재료분리



사진 4	상부슬래브
현황내용	재료분리 및 철근노출



사진 5	벽체
현황내용	재료분리 및 철근노출




사진 6	벽체
현황내용	재료분리 및 철근노출



사진 7	도로 부분침하 진행
현황내용	도로 횡단균열 발생



사진 8	도로 부분침하 진행
현황내용	도로 종단균열 발생