

도로굴착·복구 현장점검 결과

○ 점검결과 현황

구분	신청건수	허가내용			점검결과		비고
		허가	취소	불허	양호	불량(미흡)	
상수	111	110	1		101	9	
전기	61	59	1	1	51	8	
도시가스	66	65	1		51	14	
통신	44	41		3	38	3	
개인.기타	53	53			52	1	
계	335	328	3	4	293	35	

○ 점검결과 내용

연번	허가번호	위 치	점검내용		조치내용
			현장상태	규모 (미흡,보완)	
1	중구-2014-가스-00091	광희동2가 238-1	B/L 침하 중앙차선 미도색		재시공/ 지시
2	중구-2014-가스-00093	회현동2가 60-3	B/L 및 경계석복구불량 횡단보도 미도색		재시공/ 지시
3	중구-2014-가스-00098	명동8가길 12	화강판석 틈새충진 미흡 B/L 평탄성 불량		보완/ 재시공
4	중구-2014-가스-00100	필동2가 128-22	Con'c 침하		재시공
5	중구-2014-가스-00105	을지로3가 110-1	Asp 표층재료분리	1.0×1.0	재시정
6	중구-2014-가스-00106	신당1동 299-20	B/L 평탄성 불량	0.6×1.0	재시공
7	중구-2014-가스-00111	소공동 70	Asp를 Con'c로 복구	1.0×2.0	재시공
8	중구-2014-가스-00116	을지로1가 101-1	Asp 표층재료분리 및 평탄성불량	1.0×3.0	재시공
9	중구-2014-가스-00120	신당1동 391-28	B/L 평탄성 불량 및 조각블럭 사용, 도로경계석 설치불량	2.0×2.0	재시공
10	중구-2014-가스-00122	충무로2가 7-1	화강판석 평탄성불량	0.8×3.0	재시공
11	중구-2014-가스-00133	명동2가 1-21	화강판석 복구불량	1.2×2.0	재시공
12	중구-2014-통신-00207	을지로2가198	아스팔트 선형불량	1.0×10.0	재시공
13	중구-2014-전기-00056	정동34-3	아스팔트 침하	1.0×8.0	재시공
14	중구-2013-가스-00068	초동51-2	아스팔트 침하	1.0×4.0	재시공
15	중구-2014-가스-00136	북창동5-2~93-52	아스팔트 선형불량	1.2×160.0	재시공
16	긴급누수복구공사	인현2가99-15	고무덮게 미설치	1.2×2.0	시정
17	중구-2014-전기-00112	을지로2가108-1	아스팔트 골재탈락	1.2×35.0	재시공

연 번	허가번호	위 치	점검내용		조치내용
			현장상태	규모 (미흡,보완)	
18	기타	예장동 보도 육교밑	차량 과속 방지턱 파손	-	시정
19	중구-2013-통신-00163	퇴계로20길7-4	아스팔트 침하	1.2×4.0	재시공
20	중구-2013-통신-00215	서소문동120-14	아스팔트 선형불량	1.2×100.0	재시공
21	중구-2014-가스-00203	충무로4가12-2	아스팔트 침하 노면도색 훼손	1.2×4.0	재시공
22	중구-2014-상수-00042	충무로5가 29-3	보차도경계석(2EA)침하	경계석-2EA	재시공
23	중구-2014-상수-00292	예관동 83-15	보도정밀시공미흡	1.0×1.0	재시공
24	중구-2013-전기-00072	충무로87-1	아스팔트 침하	1.0×2.0	재시공
25	중구-2013-전기-00072	충무로87-1	도색미복구	1.0×4.0	시정
26	중구-2014-상수-00041	퇴계로41길19	정밀시공 미흡	1.0×1.0	재시공
27	중구-2014-상수-00041	퇴계로41길47	유도블럭 시공불량	0.1×0.2	재시공
28	긴급누수복구공사	수표로6길5	가복구 방치	2.0×2.5	시정
29	중구-2014-상수-00277	충무로3가 58-8	도색미복구	1.0×2.0	시정
30	중구-2013-상수-00128	신당동399-1	아스팔트 침하	1.0×2.0	재시공
31	중구-2014-상수-00238	신당동405-12	아스팔트 표층탈락	2.0×2.0	재시공
32	중구-2014-전기-00124	신당동 366-116	평탄성 및 정밀시공미흡	1.2×20.0	재시공
33	중구-2014-전기-00149	충무로5가 52-25	보도침하 및 정밀시공불량	1.2×3.0	재시공
34	중구-2014-전기-00149	충무로5가 52-25	표층미복구방치	1.2×15.0	시정
35	중구-2014-전기-00141	회현동2가 27-8	정밀시공불량 (시공조잡)	1.2×10.0	재시공