

# 취약시간 순찰 현장사진

## 청소행정과

을지로2가 지하도 입구 (정비 전)



정비 후



명동 SK본사 앞 (정비 전)



정비 후




을지로6가 삼성아파트 앞 (정비 전)




정비 후



명동길 (정비 전)



정비 후



## 청소행정과

승례문 버스정류장 앞 (정비 전)



정비 후



시청역 8번출구 앞 (정비 전)



정비 후




한국언론사 앞 (정비 전)



정비 후



시청역 부근 (정비 전)



정비 후



## 청소행정과

장충동 족발집 주변 (정비 전)



정비 후



남산타운 주변 (정비 전)



정비 후



롯데백화점 앞 (정비 전)



정비 후



남대문버스정류장 앞 (정비 전)



정비 후



## 청소행정과

시청사거리 교통초소 앞 (정비 전)



정 비 후



## 도로시설과

동호로 11바길 (정비 전)



정 비 후



동호로 11마길 28 (정비 전)



정 비 후

