

등록번호	교통관리과-7719
등록일자	2015.3.30.
결재일자	2015.3.30.
공개구분	대시민공개

주무관	주차관리팀장	교통관리과장	안전건설교통국장
박희연	임병효	한광배	03/30 이명균
협 조			

2015 상반기
공영주차장 시설물 안전점검 실시 결과 보고



서대문구
교통관리과

2015 상반기 공영주차장 시설물 안전점검 실시 결과 보고

2015 상반기 공영주차장 시설물에 대한 안전점검 및 환경정비를 실시하고 그 결과 적출사항에 대한 정확한 보수조치 등으로 이용 주민들에게 보다 안전하고 편리한 시설물을 제공하여 구민중심·현장중심의 서대문구 구현에 만전을 기하고자 함

I 추진 방향

- 안전사고 예방 및 철저한 사전 유지보수 관리로 시설물의 안전성 강화
- 편리하고 쾌적한 주차공간 제공 및 환경 조성으로 주민 편의성 도모

II 추진 개요

■ 중점추진기간 : 2015. 1. 26. ~ 1. 29.

- 점검표에 따른 안전점검 실시 : 2015. 1. 26.~ 1. 29.(4일간)
- 환경정비 : 연중 분기별(4회) 실시

■ 점검대상 : 노외 공영주차장 31개소

- 충현동 제1공영주차장(충정로 2가 78-13)외 15개소
- 북아현동 제1공영주차장(북아현동 915)외 4개소

■ 점검방법 : 도시관리공단(공영사업팀)과 합동 점검(1일 3명 조 편성)

■ 중점 점검사항

- 인화성 물질 사전 제거, 소화기 비치 및 작동 여부
- 축대 및 옹벽 등 시설물 균열발생 여부
- 지반 침하 및 동공 발생 여부 등
- 기타 시설물 결함으로 인한 안전사고 발생 위험요소 등

■ 점검결과 및 조치

- 도시관리공단의 공영주차장에 대한 지속적인 유지보수가 실시되고 있어 시설물 관리가 전체적으로 양호하며

○ 점검시 적출사항은 대부분 경미한 건으로서 현장 즉시 시정 및 보수 조치 완료

☞ 주요 적출사항 : 신촌동 제1공영주차장 휠스 균열 발생 외 4건

III 주요 적출사항 및 조치내역

■ 주차장 시설물(축대 및 용벽 등) 균열부분 발생 및 복구



신촌동 제1공영주차장 휠스 균열

신촌동 동측광장주차장 휠스 균열

- 조치 결과 -

■ 주차장 지반 침하 및 동공 발생 및 복구



연희동 제3공영주차장 동공 1

연희동 제3공영주차장 동공 2

- 조치 결과 -


■ 기타 안전사고 발생 위험요인 사전 해소



북가좌2동 제1공영주차장 안내판 보수

충현동 제1공영주차장 파이프 보수

남가좌2동 제2공영주차장 바닥청소



홍은1동 제4공영주차장 바닥청소

홍제건안차량보관소 시설물외관 청소

홍제1동 제4공영주차장 바닥청소

IV 행정사항

- **공영주차장 시설물의 안전한 관리를 위한 지속적인 유지보수공사 시행**
 - 2015. 4월 남가좌2동 제1공영주차장 도색공사
 - 2015. 5월 기설치된 방범용 CCTV 성능개선 및 추가 확충
 - 2015. 5~7월 연희동 제3공영주차장 외 2개소 바닥공사
 - 2015. 8~9월 홍은1동 제4공영주차장 외 1개소 벽면 공사
- **계절별, 시기별 시설물에 대한 상시 점검체계 유지 : 도시관리공단 협업**
 - 점검 시 적출사항(경미한 사항은 현장 조치 이행)에 대해서는 상시 피드백 및 사후 현장 확인 확행

붙임 : 1) 공영주차장 시설물 안전점검표 1부
2) 공영주차장 현황 1부. 끝.