



- 2015년 수방대책 행정사무조사 -

# 시 정 · 요 구 사 항 처 리 결 과

총계	시정,요구사항		처리결과	비고
	시정요구	건의사항		
25	9	16	진행 10 완료 15	



성 동 구

# 2015년 수방대책 행정사무조사 시정·요구사항 처리결과

■ 제1반 (반장: 문복란 위원, 반원: 임종기·엄경석·윤종욱·이성수·신동욱·은복실 위원)

연번	대 상 지	조사내용 및 적출사항	처리의견	처리부서	처리내용	결과 (진행, 완료, 불가 중 선택)
1	금호 제20구역 재개발 공사장	○ 금호제20구역 철거현장에 토사가 적치되어 호우 시 유실 우려가 있으므로 토사 유출에 대한 대비를 강화하기 바람	시정요구	주택과	○ 우기전에 적치된 토사를 반출토록하고 침사지를 설치하거나 방수포 등 수방자재를 충분히 보유하여 토사유출 방지를 포함한 수방계획 수립	진행
2	금호 제20구역 재개발 공사장	○ 금호제20구역에 아직 이주하지 않은 세대가 있는바, 호우 피해가 발생하지 않도록 주변 순찰을 강화하고 지역 내 하수관 및 빗물받이 시설을 준설하기 바람	건의사항	주택과	○ 수방대책 비상연락망을 수립하고 하수관 및 빗물받이 준설 지시	진행
3	서울숲 두산위브 트리마제 신축 공사장	○ 수방에 대비한 비상 훈련 및 시설물 등이 잘 갖춰져 있으나 양수기가 1대이면 집중호우 시 부족한 면이 있으므로 이에 대한 대처 방안을 마련하기 바람	건의사항	건축과	○ 오일엔진 양수기 1인치 2대, 3인치 2대 합계 4대를 추가 구입하여 현장에 설치완료	완료

연번	대 상 지	조사내용 및 적출사항	처리의견	처리부서	처리내용	결과 (진행, 완료, 불가 중 선택)
4	응봉교 확장 및 성능개선 공사장	○ 몇 년 전 공사장에서 철재구조물이 떨어져 대형사고로 이어질 뻔한 사건이 있었는데 그런 일이 재발하지 않도록 시설물 관리 감독에 철저를 기하기 바람	건의사항	토목과	○ 공사로 인한 안전사고가 발생치 않도록 시행처 및 시공사에 관리 감독철저 요구	진행
5	금호1가동 벽산아파트 하수공사 관련	○ 금호1가동 벽산아파트는 호우 시 뒤편 대현산에서 내려오는 물로 수해피해를 입을 우려가 큰데, 이는 산에서 내려오는 물을 적절히 잡아줘야 하는데 하수관이 부족하여 생기는 현상이라 판단되며, 또한 얼마전 주민참여예산 사업으로 일부구간은 공사를 시행했으나 생태 연못구간 인근부터 논골까지는 공사가 안돼 효과가 크지 않을 것이므로 계속하여 관심을 가지고 하수관 공사 또는 저류조 확장 등 적절한 조치를 취하기 바람	건의사항	안전치수과	○ 벽산아파트 뒤편 대현산공원 유출수 저감과 사면안정을 위해 2012년 금봉어린이집 ~ 응봉산신동아아파트 까지 하수관로 설치하였음. ○ 금호벽산아파트 111동 뒤편 하수관로 설치요구 지역은 지질이 암반으로 파쇄시 소음·진동과 마을버스 차량 운행 제한 등 주민불편이 따르는 지역임. ○ 소요예산은 약 10억원으로 구 재정여건이 어려워 서울시 재난관리기금을 확보하여 처리될수 있도록 적극 노력하겠음.	진행

연번	대 상 지	조사내용 및 적출사항	처리의견	처리부서	처리내용	결과 (진행, 완료, 불가 중 선택)
6	금남시장 삼일약국 인근	○ 금남시장 삼일약국 옆길에 땅꺼짐이 발생하여 임시조치를 하였으나 주변에 계속하여 같은 현상이 재발하는 것은 하수관의 노후 때문이라 판단되므로 하수관의 전면교체 등 근본적인 조치를 강구할 것	시정요구	안전치수과	○ 하수도 공사 구간에 상수도관 및 도시가스관이 저축되어 이설이 선행되어야 하므로 현재 이설요청을 하였으며, 이설이 완료되는 대로 하수관을 정비하여 도로함몰이 발생하지 않도록 조치 하겠음	진행
7	옥수펌프장	○ 옥수펌프장에서 옥수나들목으로 내려오는 길이 경사가 져있어 비가 올 시 상당히 미끄러우며, 우수가 그 안으로 많이 들어오는데 빗물받이 시설이 설치가 안되어 있으므로 배수구(빗물받이 시설)를 추가 설치 바람	시정요구	안전치수과	○ 해당지역은 한강관리사업소에서 유지 관리하고 있는 시설물로 해당기관에 배수로 설치요청을 하였으며, ○ 조속한 시일내에 배수구가 설치될수 있도록 적극 노력하겠음.	진행
8	옥수나들목	○ 옥수역 지하철에서 옥수나들목으로 가는 길에 옥수나들목에 대한 안내판이 없어 주민들이 길을 찾을시 불편을 겪을 수 있으므로 옥수나들목 안내 표지판을 설치 바람	시정요구	교통행정과	○ 옥수나들목 안내 표지판 보강 설치 요청(한강사업본부 이첩) - 옥수역 3번 출구 옆에 옥수나들목 안내 표지가 설치 되어 있으나 눈에 잘 띄지 않고, 3번 출입구가 아닌	

연번	대 상 지	조사내용 및 적출사항	처리의견	처리부서	처리내용	결과 (진행, 완료, 불가 중 선택)
					<p>다른 출입구를 이용할 경우 옥수나들목 입구를 찾기가 어려우니 안내표지 추가 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현재 옥수역 내 3호선 3번 출입구에만 설치되어 있는 안내 현수막 추가 설치</li> <li>○ 옥수역 내 한강시민공원 출구 안내 일치화 및 옥수나들목 병기 요청 (서울메트로 이첩)</li> <li>- 종합안내도 및 표지판에 한강시민공원 방향을 일부는 3번 출구, 일부는 4번 출구로 기재되어 있어 혼란을 줄 수 있으므로 3번 출구로 일치화 및 '옥수나들목' 표기 병기 요청</li> </ul>	완료 (이첩)
9	금호 제13구역 주택재개발 공사장	○ 공사장 철거현장의 경사가 심하여 집중 호우 시 토사가 유출될 우려가 크므로 토사유출 방지 대책을 마련할 것	시정요구	주택과	○ 우기전 토사를 반출하도록 하고 침사지를 설치하거나 방수포 등 수방자재를 충분히 보유하여 토사유출 방지를 포함한 수방계획 수립	진행

연번	대 상 지	조사내용 및 적출사항	처리의견	처리부서	처리내용	결과 (진행, 완료, 불가 중 선택)
10	옥수 제13구역 주택재개발 공사장	○ 공사장 뒤편에 매봉산이 있고 경사가 심한데 향후 집중호우 시 절개지가 내려앉을 위험이 있으니 이에 따른 대비책을 강구할 것	건의사항	주택과	○ 2015년 수방계획에 따라 인접 주민의 피해가 발생하지 않도록 공사장 관리감독 철저	진행
11	관내 빗물받이	○ 관내 빗물받이 시설 내부의 담배꽂초·쓰레기 등에 대한 적치물 청소를 철저히 하여 집중호우 시 우수가 하수관으로 적절히 유입되도록 조치 바람	시정요구	안전치수과	○ 우기에 대비하여 빗물받이 내 담배꽂초·쓰레기 등을 청소하고 있으며, 순찰을 강화하여 지속적으로 청소하겠음.	완료
12	금호동 및 옥수동 관내 빗물받이 신설	○ 금호동 및 옥수동 침수지역 주변 빗물받이 청소를 철저히 하고 상습 침수지역 주변에는 빗물받이를 추가로 설치하기 바람	건의사항	안전치수과	○ 금호동 및 옥수동 침수지역은 지난 3월 25일(목) 봄맞이 대청소의 날과 연계, 약 50여명이 청소하였음. ○ 5.4 ~ 5.7일 옥정초교 및 옥수역 주변 이면도로 등에 대하여 일제히 빗물받이 청소를 실시하였음. ○ 저지대 지역의 빗물받이 신설은 현장조사를 실시하여 설치하겠음.	완료

연번	대 상 지	조사내용 및 적출사항	처리의견	처리부서	처리내용	결과 (진행, 완료, 불가 중 선택)
13	관내 위험시설물	○ 특정관리대상시설로 지정된 위험시설물과 그 주변의 배수처리 상태를 주기적으로 점검·순찰하고, 현장 책임자 등 관련자의 비상연락망을 재정비하여 수방에 철저히 대비하도록 조치 바람	건의사항	안전치수과	○ 특정관리대상시설 644개소를 주기적으로 점검을 실시하고 있으며, ○ 우기에 대비하여 시설물 주변 배수처리 상태 확인 및 비상연락망을 재정비하여 수해예방에 만전을 기하고 있음.	완료

■ 제 2 반 (반장: 김달호 위원, 반원: 이상철·김종곤·김해선·박정기·남연희 위원)

연번	대 상 지	조사내용 및 적출사항	처리의견	처리부서	처리결과	결과 (진행, 완료, 불가 중 선택)
14	새말펌프장	○ 상습침수 지역에 대한 상시 모니터링으로 불시의 집중호우에 따른 침수피해가 재발하지 않도록 사전에 철저히 준비하기 바람	건의사항	안전치수과	○ 새말빗물펌프장으로 유입되는 하수관로는 준설을 완료 하였으며, 또한 빗물받이 청소를 실시하여 수해예방에 만전을 기하도록 하겠음.	완료
15	전농천 제방	○ 하천관리 공공근로 인력을 활용하여 청소를 하고 있다고는 하나 담배 껍초 등 오염물질이 산재해 있어 미관에 좋지 않고 산책로인 점을 고려하여 지속적인 관심을 가지고 수시로 정비하기 바람	시정요구	안전치수과	○ 전농천 주변의 오염물질 등을 정비 하였으며, 앞으로도 순찰을 강화하여 수해예방에 만전을 기하도록 하겠음.	완료
16	용답동 238-12 오피스텔 신축	○ 충분한 수중펌프를 비치관리하여 비상 시 즉시 사용할 수 있도록 재해 대비에 만전을 기하기 바람	건의사항	건축과	○ 펌프용량 1인치1대, 2인치 3대, 3인치 1대 합계 5대를 지상 및 지하에 설치 완료	완료



연번	대 상 지	조사내용 및 적출사항	처리의견	처리부서	처리결과	결과 (진행, 완료, 불가 중 선택)
	공사장				○ 추가로 펌프용량 1인치 1대, 2인치 4대, 3인치 1대, 4인치 1대 합계 7대를 예비용으로 비치 완료	
17	새말배수문	○ 수방대책 비상연락망을 정비하고 직원들에 대한 재난 안전교육에 철저를 기할 것	건의사항	안전치수과	○ 수방대책 비상연락망을 일제히 정비 완료하였으며, 직원들에 대한 재난 안전교육도 실시하였음.	완료
18	중랑천 좌안	○ 현재 공사중인 지역에 집중 호우 시 토사유출이 발생하지 않도록 배수처리에 철저를 기할 것	시정요구	안전치수과	○ 서울시 중랑하수처리장에서 차집관로 공사를 시행하고 있는 현장으로 우기시 토사가 유출되지 않도록 만전을 기하겠음.	완료
19	행당펌프장	○ 시설이 전체적으로 양호하나 우기때를 대비하여 안전관리에 철저히 대비하기 바람	건의사항	안전치수과	○ 우기 대비 펌프장 시설물 점검을 완료 하였으며, 수방기간 수해예방에 만전을 기하도록 하겠음.	완료
20	사근펌프장	○ 시설 개선공사로 우리나라에서 가장 잘된 펌프장이나 올 해 강수량이 많을 것으로 예상되므로 철저히 대비하기 바람	건의사항	안전치수과	○ 수방기간 기상상황을 예의 주시하여 강우시 적기에 펌프를 가동하는 등 수해예방에 철저를 기하겠음	완료

연번	대 상 지	조사내용 및 적출사항	처리의견	처리부서	처리결과	결과 (진행, 완료, 불가 중 선택)
21	사근펌프장	○ 패인 곳을 메우는 등 펌프장 입구 정비 바람	시정요구	안전치수과	○ 펌프장 출입구의 노후된 포장은 조속한 시일내에 재포장 하겠음.	진행
22	살곶이 체육공원	○ 야구장 등 현재 공사중인 곳이 많으므로 집중호우를 대비하여 토사 유출 방지 및 배수처리에 철저를 기할 것	건의사항	안전치수과	○ 야구장 및 차집관로 공사가 진행중에 있으나, 순찰을 강화하여 토사가 유출 되지 않도록 만전을 기하겠음.	완료
23	용답나들목	○ 평상시 수문 시험가동 등 관리감독을 철저히 하여 갑작스러운 호우로 침수 피해가 발생하지 않도록 할 것	건의사항	안전치수과	○ 수문작동 여부를 확인한바, 정상작동 ○ 우기시 기상상황 및 청계천 수위 상태를 확인하여 침수피해가 발생 하지 않도록 만전을 기하겠음.	완료
24	수방대책 주민 홍보 관련 (지하주택 침수방지 사업, 풍수해 보험 가입 등)	○ 수해 피해 시 대피소 현황 및 지하주택 침수방지사업, 풍수해 보험 가입 관련 등 수해 피해 시 주민을 위한 대책 홍보가 미흡하다고 판단되므로, 많은 주민이 접할 수 있도록 관련사업 홍보에 만전을 기하기 바람	건의사항	안전치수과	○ 수해발생시 이재민 대피소를 17개소 지정하였음. ○ 지하주택 침수방지사업은 우기전까지 300가구 대상으로 역지변 및 물막이판을 설치하고 있음. ○ 풍수해보험 가입홍보는 통·반장 및 단체장 회의시 적극적으로 홍보하고 있으며, 과거 침수 지하주택 거주자에게도 직접 홍보하고 있음.	완료

연번	대 상 지	조사내용 및 적출사항	처리의견	처리부서	처리결과	결과 (진행, 완료, 불가 중 선택)
25	용답동 상가시장 일대 하수관거 경사조정 사업	○ 용답동은 침수 취약지역이 많으므로 집중호우 시 수해 피해가 발생하지 않도록 용답동 상가시장 일대 하수관거 경사조정 공사를 신속히 시행하기 바람	건의사항	안전치수과	○ 용답동 일대 침수피해를 최소화 하기 위하여 금년 3월 실시설계 용역을 완료 하였으며, ○ 금년 6월부터 공사를 착공하여 우기시 침수피해가 최소화 되도록 만전을 기하겠음.	진행