

# 장애인편의시설 정비대상 현황

## □ 정비대상 시설 내역

연번	위 치	현 황	관련부서
1	서울숲 공원 주변	- 서울숲 공원 주변 안전 유도블럭 설치 - 서울숲 주차장 주변 아스콘 처리로 휠체어 통행 불편	토목과, 서울숲공원관리사무소
2	서울숲역 2번 출구 주변	- 2번 출구앞 자전거 보관대 정비 - 2번 출입구 앞에만 설치된 유도블럭 연장 설치	토목과
3	서울숲역 3번 출구 주변	- 유도블럭 연장 설치 - 치우쳐 설치된 유도블럭 가운데로 이동 설치	토목과
4	서울숲 사거리	- 선형 유도블럭 횡단보도와 방향 상이(2개소)	토목과
5	성수근린공원	- 테마공원 조성관련 장애인편의시설 설치	공원녹지과
6	살곶이공원	- 청계천, 중랑천 산책길 접근 불가(공원 전역)	치수과
7	독섬역 사거리~ 성수사거리	- 유도블럭 재시공(2줄 → 1줄) - 자전거 및 기타 적치물 등으로 인한 통행 불편 - 지하철에서 내려오면 유도블럭 미설치	토목과
8	행당2동 주민센터	- 주민센터 입구 쪽으로 안전 유도블럭 미설치 - 화장실(2,3층) 안전 손잡이 미설치	자치행정과
9	금호2,3가동 주민센터	- 화장실 안내표지판 점자블럭 미설치	자치행정과
10	금호1가동 주민센터	- 화장실(2,3층) 소변기 안전손잡이 미설치	자치행정과
11	성수아트홀	- 2층 계단에 핸드레일 및 점자블럭 미설치	문화체육과
12	행당1동 주민센터	- 주민센터 및 계단에 안전유도, 점자블럭 미설치 - 화장실 진입로 유도블럭 미설치 및 점자블럭 정비 - 화장실 손잡이 미설치	자치행정과
13	응봉공원	- 노후 안전 유도블럭 교체 - 남, 북쪽 화장실 안전손잡이 및 점자블럭 미설치	공원녹지과
14	성동문화회관, 소월아트 홀, 성동구립도서관	- 성동문화회관 주변 인도 및 진입로 점자블럭 미설치 - 외부 화장실 안전손잡이 및 남녀 표지판 점자블럭 미설치	문화체육과
15	왕십리역 광장, 왕십리 문화공원	- 역 주변 인도 안전 유도블럭 미설치 - 교통섬, 역 입구, 문화공원 진입로 점자블럭 및 유도블럭 미설치	문화체육과, 토목과, 공원녹지과
16	청소년수련관	- 현관 앞 유도블럭 설치 교정	토목과
17	성수종합사회복지관	- 독섬역~성수종합사회복지관 안전 유도블럭 미설치	토목과