

문서번호	여성가족과-35086
결재일자	2015.10.16.
공개여부	부분공개(5)

주무관	보육행정담당	여성가족과장	교육문화복지국장		
전신영	고영용	김화복	10/16 도일환		
협 조					

## 2015 어린이놀이시설 안전점검 결과보고

2015. 10.

교육문화복지국  
여성가족과

# 2015 어린이놀이시설 일제 안전점검 결과 보고

어린이놀이시설을 체계적으로 관리하고 어린이가 안전하고 편안하게 놀이시설을 이용할 수 있도록 어린이집 놀이시설 대한 관리실태 파악 및 안전점검 실시 후 그 결과를 보고 드림.

## I

### 점검개요

- 점검기간 : 2015. 9. 1. ~ 10. 5.
- 점검대상(73개소) : 관내 어린이놀이시설 설치검사 대상 어린이집(46개소) 및 설치검사 미대상(대체놀이터 및 이동식놀이터 이용) 정원 50인 이상 어린이집 (27개소)
  - ※ 설치검사 : 어린이 놀이시설의 안전성유지를 위하여 어린이 놀이시설의 시설기준 및 기술 기준에 따라 설치한 후 안전검사기관으로부터 받는 검사
- 조사반 : 자체점검반구성(4개조 8명)
- 주요 조사내용
  - 설치검사, 정기시설검사, 보험가입, 안전교육 이수 여부 확인(사본 제출)
  - 안전점검 실시 유무 및 안전점검관리대장 비치 여부 확인
  - 설치검사 합격 표시 여부 확인
  - 설치검사 미실시('08.1.27. 이후 설치시설) 및 불합격시설 이용 중지조치
  - 현장 육안점검 및 지적사항 보완 요구
  - 관리주체에 설치검사 및 안전교육 등 법적 의무사항 안내 및 이행 독려 등

## II

## 점검결과

설치검사대상 어린이집 : 46개소

● 설치(정기)검사 결과

합계	설치검사 완료	설치검사 미완료	비고(비대상)	
46	42	2	2	- 꾸러기어린이집 휴지 상태 - 은진어린이집 10월 폐쇄

- 설치검사 미완료 시설 설치검사 이행 독려

※ '08년 법 개정 이전시설에 대한 설치검사 유예기한'(15. 1. 26)

▶ 구립 가람어린이집, 장위어린이집

- 설치검사 비대상 시설 어린이놀이시설 안전관리시스템 등록 삭제 조치(2개소)

▶ 꾸러기어린이집, 은진어린이집

● 안전교육이수 : 46개소(이수 41, 미이수 3, 비대상 2)

※ 시설 인도받은 날부터 6개월 이내, 정기교육은 2년에 1회 이상 받아야 함

- 미이수시설 : 돈암2동어린이집, 솔샘어린이집, 종암중앙어린이집 (15. 11월  
까지 교육이수 조치)

● 보험가입여부 : 46개소(가입 44, 미가입 0, 비대상 2)

※ 시설 인도받은 날부터 30일 이내, 사망시 8천만원이상 보상

● 안전점검실시 : 46개소 (실시 44, 미실시 0, 비대상 2)

※ 월 1회 이상 자체적으로 안전점검 실시

● 합격의 표시 : 46개소 (표시 40, 미표시 4, 비대상 2)

※ 설치검사 및 정기시설검사에 합격되었음을 표시

- 미표시 시설 : 구립 가람어린이집 외 4개소(합격증표시 조치)

## ■ 설치검사 미대상어린이집 이용현황 : 27개소

### ● 이용현황

합계	도시공원	주택단지	어린이집 (이동식)	미등록	없음	비고
27	12	3	10	-	-	2

- 비고 항목 : 샬롬어린이집 운영정지

은영어린이집 (은영유치원 내 놀이시설 대체놀이터 이용)

### ■ 육안 지적 사항

- 놀이시설 내 돌출부 제거 및 안전장치 마련
- 놀이시설 면적 부족 부문 대체놀이터 대체
- 대체놀이터 이용시 설치검사 완료시설 확보
- 놀이시설 바닥재 교체

## V

## 조치사항 및 평가

### ■ 조치사항

- 설치검사 등 안전관리점검 미이행 어린이집 현장 지도( 근거 규정 : 어린이놀이시설\_안전관리법 제12조 어린이놀이시설의 설치검사 등)
- 놀이시설 관리주체 법적의무사항 안내
- 어린이놀이시설 안전관리시스템 자료 현행화

### ■ 평가

- 어린이놀이시설안전관리시스템에 등록된 법적 비관리대상 놀이 시설(인근놀이터, 고정식놀이기구 없음) 자료 현행화 및 놀이시설 관리주체 법적 의무 사항을 교육 함.
- 설치검사 합격의 표시를 놀이시설 안전수칙으로 오인하여 안전수칙을 게시한 경우가 많아 안전수칙과 합격의 표시를 함께 게시하도록 함.

붙임 : 2015년 하반기 어린이놀이시설 안전점검 결과 1부. 끝.