

★ ◎

본부장 방침 제584호

문서번호	재난안전팀-2577
보존기간	1년
결재일자	2015.11.05
공개여부	공개
일상감사	대상아님

팀 원	재난안전팀장	택지사업처장	택지사업본부장	
차완수	전재성	김소겸	정현규	전결 11/05
협조				

마곡지구 8단지 아파트건설공사

**건설공사 안전사고 및 재난대응 모의훈련 실시  
결과보고**

서울특별시 SH공사

(택지사업본부 재난안전팀)

# 건설공사 안전사고 및 재난대응 모의훈련실시 결과보고

건설공사의 긴급상황 발생시 신속한 조치로 사고피해 최소화 및 사고대처 능력을 배양하고, 신속한 응급대처·복구체계 수립을 위한 건설공사 안전사고 및 재난대응 모의훈련을 아래와 같이 실시하고 그 결과를 보고합니다.

## I 추진 목표

- 신속한 대처능력 향상으로 인명 및 시설물피해 최소화
- 실제상황에 맞는 훈련실시로 사고대처능력 배양
- 실제상황에 맞는 모니터링으로 현장에 적합한 매뉴얼 보완
- 모의훈련 실시결과는 안전관리 현장공사장 평가항목에 반영
- 현장상황실 운영 및 비상연락체계 구축
- “예고없는 재난에 대응하기 위해서는 평소에 실전같은 연습의 중요성과 비상연락망을 숙지하여 긴급하게 대응할 것” 강조

## II 훈련 개요

- 훈련일시 : 2015.10.28.(수) 10:00 ~ 10:30
- 훈련장소 : 마곡지구 8단지 아파트건설공사현장
- 사고유형 : 외부도장 작업중 근로자 추락사고(달비계)
- 훈련내용
  - 사고발생 직후 응급대처 : 심폐소생술 실시, 119 신고
  - 긴급상황보고
    - 현장 : 재난상황실(전화, Fax보고)
    - 외부전문가 현장사고 원인분석 요청
  - 재난안전대책본부 구성
  - 사고 수습 및 현장복구, 사고원인 분석

### Ⅲ 훈련사진 및 설명



구조훈련 브리핑(3-3-3 재난안전시스템)



외부도색(달비계) 작업중



-추락사고 발생



※사고 보고(최초 발견자)  
 -(3-3-3 재난안전시스템에 의거)  
 -30분내  
 -재난안전팀장.119. 외부전문가 긴급연락



-심 폐소생술 실시(골든타임 5분내)



-119 구조대 도착



-병원 후송



-외부전문가 사고 원인 분석

## IV 향후 추진계획

- 상기 훈련내용과 같이 잘된점,문제점,개선사항 등을 분석하고 모의훈련 평가결과에 대하여 매뉴얼을 보완하여 차기훈련시 활용
- 모든 참여자가 유형별 , 단계별 상황에 따라 분담된 임무를 자동적으로 대처할 수 있도록 차기훈련시 실시
- 지속적인 상황별 행동매뉴얼 업데이트 관리를 통한 실제 상황발생시 신속한 보고체계와 긴급조치가 될 수있도록 차기훈련시 실시.
- 건설공사장의 안전관리가 충실히 이루어 질 수 있도록 독려하고, 공사관계자 안전교육을 통하여 재난안전사고 예방 및 사고 발생시 신속한 응급대처, 복구체계 수립. 끝.