

# 점 검 결 과 표

○ 사 업 명 : 흥인동 복합시설 신축공사


○ 지적사항

구 분	도로침하	하수관로파손	토사 및 시멘트 타적 (하수관, 빗물받이 등)	빗물받이 맨홀주변 침하	기타
합계 1건	건	건	건	1건	건

○ 세부사항

구 분	점검시설	세부 점검 결과	비고
하수시설물	빗물받이	공사현장 차량 출입으로 빗물받이 파손(1개소)	준공전 조치

○ 위 치 도



○ 사진



2016. 2.

점검자 : 안전치수과 직) 시설7급 성명) 정 재 두 (인)  
직) 시설8급 성명) 최 은 호 (인)

# 점 검 결 과 표

○ 사 업 명 : 홍인동 도시형 생활주택

○ 지적사항

구 분	도로침하	하수관로파손	토사 및 시멘트 퇴적 (하수관, 빗물받이 등)	빗물받이 맨홀주변 침하	기타
합계	1건	건	건	건	1건

○ 세부사항

구 분	점검시설	세부 점검 결과	비고
하수시설물	빗물받이	빗물받이 막힘(1개소)	현장즉시조치

○ 위 치 도



○ 사진



2016. 2.

점검자 : 안전치수과 직) 시설7급 성명) 정 재 두 (인)  
 직) 시설8급 성명) 최 은 호 (인)