

점 검 결 과 표

○ 사 업 명 : 초동 쌍용타운호텔 신축공사 (초동 72-10외 16필지)

○ 지적사항

구 분	도로침하	하수관로파손	토사 및 시멘트 퇴적 (하수관, 빗물받이 등)	빗물받이 맨홀주변 침하	기타
합계	1건	0건	0건	0건	1건


○ 세부사항

구 분	점검시설	세부 점검 결과	비고
하수시설물	빗물받이	뚜껑 파손 → 즉시정비 완료	

○ 위 치 도



○ 사진



2016. 2.

점검자 : 안전치수과 직) 시설7급 백응현 (인)
 직) 시설8급 김종석 (인)

점 검 결 과 표

○ 사 업 명 : 북창동 백영업무시설 (북창동 18-9)

○ 지적사항

구 분	도로침하	하수관로파손	토사 및 시멘트 퇴적 (하수관, 빗물받이 등)	빗물받이 맨홀주변 침하	기타
합계 1건	1건	0건	1건	0건	0건

○ 세부사항

구 분	점검시설	세부 점검 결과	비고
하수시설물	빗물받이	구체내부 토사퇴적 → 즉시 청소완료	

○ 위 치 도



○ 사진



2016. 2.

점검자 : 안전치수과 직) 시설7급 백응현 (인)
 직) 시설8급 김종석 (인)