

점 검 결 과 표

○ 사 업 명 : 무교다동구역 제35지구 도시환경정비사업

○ 지적사항

구 분	도로침하	하수관로파손	토사 및 시멘트 퇴적 (하수관, 빗물받이 등)	빗물받이 맨홀주변 침하	기타
합계 6건	건	2건	건	건	4건

○ 세부사항

구 분	점검시설	세부 점검 결과	비고
하수시설물	맨홀	맨홀내부 구체 일부 탈락(2개소) - 하수기동반 조치	2월중
도로시설물	보도	빗물받이 주변 보도블록 파손(1개소) - 도로시설과 조치	
하수시설물	빗물받이	빗물받이 막힘(3개소) - 하수기동반 즉시 조치	

○ 위 치 도



○ 사진



2016. 2.

점검자 : 안전치수과 직) 시설6급 성명) 전 일 섭 (인)
직) 시설8급 성명) 이 병 준 (인)