

위치도 및 현황사진



선정릉 주변 보도(탄성포장)파손 현황



북측 투수콘크리트 구간

북측 탄성포장 마모



동측 탄성포장 단차

남측 탄성포장 침하




남측 보도침하

남측 탄성포장 들뜸




남측 탄성포장 탈락


남측 탄성포장 들뜸




선정릉 동측보도



선정릉 서측보도



선정릉 남측보도



선정릉 북측보도