

문서번호	안전치수과-4 615
결재일자	2016.3.23.
공개여부	대시민공개
보도여부	

주무관	기전팀장	안전치수과장	건설안전교통국장
전덕재	김태희	함명수	03/23 김희동
협 조			

- 2016년 해빙기 대비 -
빗물펌프장 시설물 점검 결과 보고



2016.3.22.

강 북 구
(안전치수과)

- 2016년 해빙기 대비 -

빗물펌프장 시설물 점검 결과 보고

해빙기 대비 관내 빗물펌프장 시설물(수·배전반·모터펌프·기타 구조물등)에 대하여 점검을 실시하고 점검 결과를 보고 드립니다.

I 추진근거

- 2016년 국가안전대진단 해빙기 분야 추진지침 알림
(국민안전처 안전점검과-62, 2016.01.07)

II 점검개요

- 점검명: 2016년 해빙기 대비 펌프장 시설물 점검
- 점검대상: 빗물펌프장 5개소 및 재난예·경보 시스템 22개소
- 점검기간: 2016.02.29(금) ~ 03.11(금) - 12일간
- 점검자: 기전팀장외 3인

III 점검내용

- 펌프장 주요설비의 부식 및 노후상태, 손상 유무, 가동상태 확인 등
- 펌프실 맨홀 침하 및 이상여부 점검 등
- 축대, 옹벽의 안전상태 등 구조물의 안전을 해치는 사항
- 구조물의 균열, 누수 등 내구성 결함 사항

IV 주요 점검 사진



송천 빗물펌프장 자동화 설비 점검



송중동 체류지 펌프장 맨홀(저류조) 점검



송중초교 간이 펌프장 맨홀(펌프실) 점검



월계로변 간이 펌프장 맨홀(펌프실) 점검

V 보고서 의견

- 빗물펌프장 5개소 및 재난예·경보 시스템 22개소에 대해 해빙기 대비 펌프장 시설물 점검 결과 특이 사항(주요설비 및 구조물 이상)은 없었으며, 점검 결과는 시청(하천관리과)에 제출코자 함.

※ 별 첨 : 점검결과 1부. 끝.