


공영주차장 안전점검 현황

연번	주차장명 (설치년도)	현황 사진		내용
1	삼양마을공원 지하주차장 (2008년)			- 특이사항 없음
2	대지시장길 공영주차장 (2002년)			- 특이사항 없음 ※2015년 옥상보수 페인트 및 도색 완료
3	구세군길 공영주차장 (2000년)			- 특이사항 없음 ※2015년 옥상보수 페인트 및 도색 완료
4	청암 공영주차장 (2008년)			- 특이사항 없음
5	삼양시장길 공영주차장 (2007년)			- 철골 일부 부식 진행중
6	은혜 공영주차장 (2005년)			- 일부 바닥 파손 - 이동통로 페인트 도색 벗겨짐 - LED 등기구 교체 요망

연번	주차장명 (설치년도)	현황 사진		내용
7	미아동 공영주차장 (2009년)			- 일부 바닥 파손
8	송중동 공영주차장 (2001년)			- 특이사항 없음
9	오패산 공영주차장 (2005년)			- 바닥 포장 불량
10	송천동 공영주차장 (2004년)			- 철골 일부 부식 진행중
11	냉천길 공영주차장 (2006년)			- 기존형광등 철거 요망
12	번2동 공영주차장 (1997년)			- 특이사항 없음

연번	주차장명 (설치년도)	현황 사진		내용
13	번동 햇살 공영주차장 (2013년)			- 특이사항 없음
14	삼각산공원 지하주차장 (2006년)			- 특이사항 없음
15	새동공원 공영주차장 (1998년)			- 특이사항 없음
16	수유마을시장 공영주차장 (2014년)			- 특이사항 없음
17	수유2동 공영주차장 (2005년)			- 철골 일부 부식 진행중
18	시범 공영주차장 (1996년)			- 특이사항 없음 ※ 평면식

연번	주차장명 (설치년도)	현황 사진		내용
19	교통광장 공영주차장 (1997년)			<ul style="list-style-type: none"> - 특이사항 없음 ※ 평면식
20	우이동 공영주차장 (2004년)			<ul style="list-style-type: none"> - 옥상 바닥 파손 - 철골 일부 부식 진행중
21	인수동 공영주차장 (1998년)			<ul style="list-style-type: none"> - 특이사항 없음 ※ 평면식
22	가오리 공영주차장 (2006년)			<ul style="list-style-type: none"> - 옥상 바닥 일부 파손 - 건물 노후