

동청사 안전점검표

1. 점검 동 : 삼양동
2. 점검일자 : 2016. 3. 21.
3. 건축물 규모 : 지상 5 층, 지하 1 층, 연면적 : 1,498.03m²
4. 점검결과

| 분야별 | 점검사항 | 점검결과 | 비고 |
|-----|--|--|----|
| 건축 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 구조물(기둥, 벽면, 기초슬라브등) 노후, 균열, 지반침하, 구조변형등 ○ 지하층 벽체 균열 및 누수여부 ○ 옥상누수 및 내·외벽 백화현상 및 벽돌, 콘크리트 탈락여부 ○ 기타 안전사고 예방 관련사항 | <p>청사 옆 벽면 하단 일부 지반침하(경전철공사담당확인)</p> <p>이상없음</p> <p>이상없음</p> <p>이상없음</p> | |
| 설비 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 보일러, 화장실등 안전작동여부 ○ 기계시설물 안전유무 ○ 기타 동파 예방관련사항 | <p>이상없음</p> <p>이상없음</p> <p>이상없음</p> | |
| 전기 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기부분 배선불량 및 누전등 화재위험여부 ○ 기타 전열기 과부하 예방관련사항 | <p>이상없음</p> <p>이상없음</p> | |

위와 같이 점검결과를 보고 합니다.

점검자 : 직급 7 성명 강성대 (인)

점검자 : 직급 7 성명 강상호 (인)

강북구청장 귀하

동청사 안전점검표

1. 점검 동 : 미아동
2. 점검일자 : 2016. 3. 22.
3. 건축물 규모 : 지상 2층, 지하 1층, 연면적 : 1310.95m²
4. 점검결과

| 분야별 | 점검사항 | 점검결과 | 비고 |
|-----|--|------|----|
| 건축 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 구조물(기둥, 벽면, 기초슬라브등) 노후, 균열, 지반침하, 구조변형등 ○ 지하층 벽체 균열 및 누수여부 ○ 옥상누수 및 내·외벽 백화현상 및 벽돌, 콘크리트 탈락여부 ○ 기타 안전사고 예방 관련사항 | 이상없음 | |
| 설비 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 보일러, 화장실등 안전작동여부 ○ 기계시설물 안전유무 ○ 기타 동파 예방관련사항 | 이상없음 | |
| 전기 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기부분 배선불량 및 누전등 화재위험여부 ○ 기타 전열기 과부하 예방관련사항 | 이상없음 | |

위와 같이 점검결과를 보고 합니다.

점검자 : 직급 행정7급 성명 허윤정(인)
 직급 행정7급 성명 강상호(인)

강북구청장 귀하

동청사 안전점검표

1. 점검 동 : 송중동
2. 점검일자 : 2016. 3. 23.
3. 건축물 규모 : 지상 4층, 지하 1층, 연면적 : 1,197.64m²
4. 점검결과

| 분야별 | 점검사항 | 점검결과 | 비고 |
|-----|--|---------------------------------------|----|
| 건축 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 구조물(기둥, 벽면, 기초슬라브등) 노후, 균열, 지반침하, 구조변형등 ○ 지하층 벽체 균열 및 누수여부 ○ 옥상누수 및 내·외벽 백화현상 및 벽돌, 콘크리트 탈락여부 ○ 기타 안전사고 예방 관련사항 | 이상은 없으나 옥상방수공사 예정임 (4~5월중 공사예정) | |
| 설비 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 보일러, 화장실등 안전작동여부 ○ 기계시설물 안전유무 ○ 기타 동파 예방관련사항 | 이상없음 | |
| 전기 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기부분 배선불량 및 누전등 화재위험여부 ○ 기타 전열기 과부하 예방관련사항 | 이상없음 | |

위와 같이 점검결과를 보고 합니다.

점검자 : 직급 행정7급 성명 윤정식 (인)
 직급 행정7급 성명 강상호 (인)

강북구청장 귀하

동자치회관 안전점검표

1. 점검 동 : 송중동(자치회관)
2. 점검일자 : 2016. 3. 23.
3. 건축물 규모 : 지상 4층, 지하 1층, 연면적 : 847.35^m²
4. 점검결과

| 분야별 | 점검사항 | 점검결과 | 비고 |
|-----|--|------|----|
| 건축 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 구조물(기둥, 벽면, 기초슬라브등) 노후, 균열, 지반침하, 구조변형등 ○ 지하층 벽체 균열 및 누수여부 ○ 옥상누수 및 내·외벽 백화현상 및 벽돌, 콘크리트 탈락여부 ○ 기타 안전사고 예방 관련사항 | 이상없음 | |
| 설비 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 보일러, 화장실등 안전작동여부 ○ 기계시설물 안전유무 ○ 기타 동파 예방관련사항 | 이상없음 | |
| 전기 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기부분 배선불량 및 누전등 화재위험여부 ○ 기타 전열기 과부하 예방관련사항 | 이상없음 | |

위와 같이 점검결과를 보고 합니다.

점검자 : 직급 행정7급 성명 윤정식 (인)
 직급 행정7급 성명 강상호 (인)

강북구청장 귀하

동청사 안전점검표

1. 점검 동 : 송천동
2. 점검일자 : 2016. 3. 22.
3. 건축물 규모 : 지상 3층, 지하 1층, 연면적 : 1,143.44 m^2
4. 점검결과

| 분야별 | 점검사항 | 점검결과 | 비고 |
|-----|--|------|----|
| 건축 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 구조물(기둥, 벽면, 기초슬라브등) 노후, 균열, 지반침하, 구조변형등 ○ 지하층 벽체 균열 및 누수여부 ○ 옥상누수 및 내·외벽 백화현상 및 벽돌, 콘크리트 탈락여부 ○ 기타 안전사고 예방 관련사항 | 이상없음 | |
| 설비 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 보일러, 화장실등 안전작동여부 ○ 기계시설물 안전유무 ○ 기타 동파 예방관련사항 | 이상없음 | |
| 전기 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기부분 배선불량 및 누전등 화재위험여부 ○ 기타 전열기 과부하 예방관련사항 | 이상없음 | |

위와 같이 점검결과를 보고 합니다.

점검자 : 직급 행정6급 성명 최 은 자(인)
 직급 행정7급 성명 강 상 호(인)

강북구청장 귀하

동청사 안전점검표

1. 점검 동 : 삼각산동
2. 점검일자 : 2016. 3. 21.
3. 건축물 규모 : 지상 3층, 지하 2층, 연면적 : 342.86 m^2
4. 점검결과

| 분야별 | 점검사항 | 점검결과 | 비고 |
|-----|---|--|----|
| 건축 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 구조물(기둥,벽면,기초슬라브등) 노후,균열,지반침하,구조변형등 ○ 지하층 벽체 균열 및 누수여부 ○ 옥상누수 및 내·외벽 백화현상 및 벽돌, 콘크리트 탈락여부 ○ 기타 안전사고 예방 관련사항 | <ul style="list-style-type: none"> - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 | |
| 설비 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 보일러, 화장실등 안전작동여부 ○ 기계시설물 안전유무 ○ 기타 동파 예방관련사항 | <ul style="list-style-type: none"> - 이상없음 - 이상없음 - 이상없음 | |
| 전기 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기부분 배선불량 및 누전등 화재위험여부 ○ 기타 전열기 과부하 예방관련사항 | <ul style="list-style-type: none"> - 이상없음 - 이상없음 | |

위와 같이 점검결과를 보고 합니다.

점검자 : 직급 행정7급 성명 김성훈(인)
 직급 행정7급 성명 강상호(인)

강북구청장 귀하

동청사 안전점검표

1. 점검 동 : 번1동
2. 점검일자 : 2016. 3. 23.
3. 건축물 규모 : 지상 2층, 지하 1층, 연면적 : 654.77 m²
4. 점검결과

| 분야별 | 점검사항 | 점검결과 | 비고 |
|-----|---|------|----|
| 건축 | <ul style="list-style-type: none">○ 구조물(기둥, 벽면, 기초슬라브등) 노후, 균열, 지반침하, 구조변형등○ 지하층 벽체 균열 및 누수여부○ 옥상누수 및 내·외벽 백화현상 및 벽돌, 콘크리트 탈락여부○ 기타 안전사고 예방 관련사항 | 이상없음 | |
| 설비 | <ul style="list-style-type: none">○ 보일러, 화장실등 안전작동여부○ 기계시설물 안전유무○ 기타 동파 예방관련사항 | 이상없음 | |
| 전기 | <ul style="list-style-type: none">○ 전기부분 배선불량 및 누전등 화재위험여부○ 기타 전열기 과부하 예방관련사항 | 이상없음 | |

위와 같이 점검결과를 보고 합니다.

점검자 : 직급 행정7급 성명 여운상 (인)
직급 행정7급 성명 강상호 (인)

강북구청장 귀하

동청사 안전점검표

1. 점검 동 : 번2동
2. 점검일자 : 2016. 3. 24.
3. 건축물 규모 : 지상 3층, 연면적 : 1,227.3 m²
4. 점검결과

| 분야별 | 점검사항 | 점검결과 | 비고 |
|-----|---|------|----|
| 건축 | <ul style="list-style-type: none">○ 구조물(기둥, 벽면, 기초슬라브등) 노후, 균열, 지반침하, 구조변형등○ 지하층 벽체 균열 및 누수여부○ 옥상누수 및 내·외벽 백화현상 및 벽돌, 콘크리트 탈락여부○ 기타 안전사고 예방 관련사항 | 양호 | |
| 설비 | <ul style="list-style-type: none">○ 보일러, 화장실등 안전작동여부○ 기계시설물 안전유무○ 기타 동파 예방관련사항 | 양호 | |
| 전기 | <ul style="list-style-type: none">○ 전기부분 배선불량 및 누전등 화재위험여부○ 기타 전열기 과부하 예방관련사항 | 양호 | |

위와 같이 점검결과를 보고 합니다.

점검자 : 직급 행정7급 성명 양재섭(인)

직급 행정7급 성명 강상호(인)

강북구청장 귀하

동청사 안전점검표

1. 점 검 동 : 번제3동 주민센터
2. 점검일자 : 2016. 3. 24.
3. 건축물 규모 : 지상 3층/지하 1층, 연면적 : 1,135.67 m²(343.5평)
4. 점검결과

| 분야별 | 점 검 사 항 | 점 검 결 과 | 비고 |
|-----|--|-----------------------|----|
| 건 축 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 구조물(기둥, 벽면, 기초슬라브등) 노후, 균열, 지반침하, 구조변형등 ○ 지하층 벽체 균열 및 누수여부 ○ 옥상누수 및 내·외벽 백화현상 및 벽돌, 콘크리트 탈락여부 ○ 기타 안전사고 예방 관련사항 | 양호 | |
| 설 비 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 보일러, 화장실등 안전작동여부 ○ 기계시설물 안전유무 ○ 기타 동파 예방관련사항 | 지하1층 배관 누수 (공사 예정) | |
| 전 기 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기부분 배선불량 및 누전등 화재위험여부 ○ 기타 전열기 과부하 예방관련사항 | 양호 | |

위와 같이 점검결과를 보고 합니다.

점 검 자 : 직급 행정7급 성명 오정환 (인)

직급 행정7급 성명 강상호 (인)

강북구청장 귀하

동청사 안전점검표

1. 점검 동 : 수유1동
2. 점검일자 : 2016. 3. 28.
3. 건축물 규모 : 지상 5층, 지하 1층, 연면적 : 2,375.58^m²
4. 점검결과

| 분야별 | 점검사항 | 점검결과 | 비고 |
|-----|--|------|----|
| 건축 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 구조물(기둥, 벽면, 기초슬라브등) 노후, 균열, 지반침하, 구조변형등 ○ 지하층 벽체 균열 및 누수여부 ○ 옥상누수 및 내·외벽 백화현상 및 벽돌, 콘크리트 탈락여부 ○ 기타 안전사고 예방 관련사항 | 이상없음 | |
| 설비 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 보일러, 화장실등 안전작동여부 ○ 기계시설물 안전유무 ○ 기타 동파 예방관련사항 | 이상없음 | |
| 전기 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기부분 배선불량 및 누전등 화재위험여부 ○ 기타 전열기 과부하 예방관련사항 | 이상없음 | |

위와 같이 점검결과를 보고 합니다.

점검자 : 직급 행정7급 성명 박종욱 (인)
 직급 행정7급 성명 강상호 (인)

강북구청장 귀하

동청사 안전점검표

1. 점검 동 : 수유2동
2. 점검일자 : 2016. 3. 24.
3. 건축물 규모 : 지상 4 층, 지하 1 층, 연면적 : 1,628,97 m^2
4. 점검결과

| 분야별 | 점검사항 | 점검결과 | 비고 |
|-----|--|------|----|
| 건축 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 구조물(기둥, 벽면, 기초슬라브등) 노후, 균열, 지반침하, 구조변형등 ○ 지하층 벽체 균열 및 누수여부 ○ 옥상누수 및 내·외벽 백화현상 및 벽돌, 콘크리트 탈락여부 ○ 기타 안전사고 예방 관련사항 | 이상없음 | |
| 설비 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 보일러, 화장실등 안전작동여부 ○ 기계시설물 안전유무 ○ 기타 동파 예방관련사항 | 이상없음 | |
| 전기 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기부분 배선불량 및 누전등 화재위험여부 ○ 기타 전열기 과부하 예방관련사항 | 이상없음 | |

위와 같이 점검결과를 보고 합니다.

점검자 : 직급 행정7급 성명 김중섭 (인)
 직급 행정7급 성명 강상호 (인)

강북구청장 귀하

동청사 안전점검표

1. 점검 동 : 수유제3동
2. 점검일자 : 2016. 3. 24.
3. 건축물 규모 : 지상 1층, 지상 3층, 연면적 : 640.3m²
4. 점검결과

| 분야별 | 점검사항 | 점검결과 | 비고 |
|-----|---|----------------------|----|
| 건축 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 구조물(기둥,벽면,기초슬라브등) 노후,균열,지반침하,구조변형등 ○ 지하층 벽체 균열 및 누수여부 ○ 옥상누수 및 내·외벽 백화현상 및 벽돌, 콘크리트 탈락여부 ○ 기타 안전사고 예방 관련사항 | 지하층 등 일부청장에서 누수 흔적발견 | |
| 설비 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 보일러, 화장실등 안전작동여부 ○ 기계시설물 안전유무 ○ 기타 동파 예방관련사항 | ○ 이상없음 | |
| 전기 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기부분 배선불량 및 누전등 화재위험여부 ○ 기타 전열기 과부하 예방관련사항 | ○ 이상없음 | |

위와 같이 점검결과를 보고 합니다.

점검자 : 직급 행정7급 성명 유상훈 (인)

직급 운전7급 성명 강상호 (인)

강북구청장 귀하

동청사 안전점검표

1. 점검 동 : 우이동
2. 점검일자 : 2016. 3. 25.
3. 건축물 규모 : 지상 2층, 지하 1층, 연면적 : 987.26 m^2
4. 점검결과

| 분야별 | 점검사항 | 점검결과 | 비고 |
|-----|---|------|----|
| 건축 | <ul style="list-style-type: none">○ 구조물(기둥, 벽면, 기초슬라브등) 노후, 균열, 지반침하, 구조변형등○ 지하층 벽체 균열 및 누수여부○ 옥상누수 및 내·외벽 백화현상 및 벽돌, 콘크리트 탈락여부○ 기타 안전사고 예방 관련사항 | 해당없음 | |
| 설비 | <ul style="list-style-type: none">○ 보일러, 화장실등 안전작동여부○ 기계시설물 안전유무○ 기타 동파 예방관련사항 | 해당없음 | |
| 전기 | <ul style="list-style-type: none">○ 전기부분 배선불량 및 누전등 화재위험여부○ 기타 전열기 과부하 예방관련사항 | 해당없음 | |

위와 같이 점검결과를 보고 합니다.

점검자 : 직급 행정7급 성명 김형준 (인)

직급 행정7급 성명 강상호 (인)

강북구청장 귀하

동청사 안전점검표

1. 점검 동 : 인수동 주민센터
2. 점검일자 : 2016. 3. 25.
3. 건축물 규모 : 지상 3 층, 지하 1 층, 연면적 : 995.09 m^2
4. 점검결과

| 분야별 | 점검사항 | 점검결과 | 비고 |
|-----|--|-------|----|
| 건축 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 구조물(기둥, 벽면, 기초슬라브등) 노후, 균열, 지반침하, 구조변형등 ○ 지하층 벽체 균열 및 누수여부 ○ 옥상누수 및 내·외벽 백화현상 및 벽돌, 콘크리트 탈락여부 ○ 기타 안전사고 예방 관련사항 | 이상 없음 | |
| 설비 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 보일러, 화장실등 안전작동여부 ○ 기계시설물 안전유무 ○ 기타 동파 예방관련사항 | 이상 없음 | |
| 전기 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기부분 배선불량 및 누전등 화재위험여부 ○ 기타 전열기 과부하 예방관련사항 | 이상 없음 | |

위와 같이 점검결과를 보고 합니다.

점검자 : 직급 행정7 성명 강 상 호 (인)
 직급 행정7 성명 유 동 옥 (인)

강북구청장 귀하

동청사 안전점검표

1. 점검 동 : 인수동 나눔터관
2. 점검일자 : 2016. 3. 25.
3. 건축물 규모 : 지상 3 층, 지하 1 층, 연면적 : 602 m^2
4. 점검결과

| 분야별 | 점검사항 | 점검결과 | 비고 |
|-----|--|-------|----|
| 건축 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 구조물(기둥, 벽면, 기초슬라브등) 노후, 균열, 지반침하, 구조변형등 ○ 지하층 벽체 균열 및 누수여부 ○ 옥상누수 및 내·외벽 백화현상 및 벽돌, 콘크리트 탈락여부 ○ 기타 안전사고 예방 관련사항 | 이상 없음 | |
| 설비 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 보일러, 화장실등 안전작동여부 ○ 기계시설물 안전유무 ○ 기타 동파 예방관련사항 | 이상 없음 | |
| 전기 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기부분 배선불량 및 누전등 화재위험여부 ○ 기타 전열기 과부하 예방관련사항 | 이상 없음 | |

위와 같이 점검결과를 보고 합니다.

점검자 : 직급 행정7 성명 강 상 호 (인)

직급 행정7 성명 유 동 옥 (인)

강북구청장 귀하