

문서번호	도로과-5483
결재일자	2016.4.8.
공개여부	부분공개

주무관	도로조명팀장	도로과장	안전건설교통국장
은상훈	박상돈	최석훈	04/08 김해성
협 조			

2016년 해빙기 가로등 시설물 점검결과 보고



안 전 건 설 교 통 국
(도 로 과)

2016년 해빙기 가로등 시설물 점검결과 보고

해빙기 지반 침하로 인한 안전사고가 발생할 우려가 있어 가로등 시설물에 대하여 일제점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

I 관련 근거

- 2016년 도로조명유지관리 계획 보고(도로과-389, 2016.01.08)
- 해빙기 가로등 점검 및 글러브 세척 추진계획 보고(도로과-3531, 2016.03.08)

II 시설 현황

구 분	가로등(등)	가로등주(본)	분전함(면)	비 고
시 도	3,602	1,884	131	
구 도	1,380	858	58	
계	4,982	2,742	189	

III 점검 개요

■ 점검 자

- 도로조명팀장 박상돈, 공업9급 온상훈
- 가로등 수리반 공업7급 김종원 외 2명

■ 점검대상 : 관내 가로등 시설 전체

■ 점검일시 : 2016. 03. 14. ~ 2016. 03. 31 (18일간)

■ 점검방법 : 육안점검 및 계측기(절연저항계 등) 이용

■ 점검내용

- 가로등주 앙카볼트 풀림 또는 지반 침하로 인한 경사주 조사
- 기꽃이 파손 및 힙 점검
- 베이스 커버 및 안정기 커버 파손 점검
- 개별 분전함 절연 점검

IV

조치사항

- 기꽃이 보수, 안정기·베이스 커버 보수, 양카볼트 고정 등 경미한 사항 28건은 가로등 수리반 자체조치 완료
- 경사주(10건), 가로등주 노후(22건) 및 등기구·글로브 파손(18건) 등 총 66건은 「2016년 가로등유지보수공사」 업체에 작업지시하여 정비코자 함

V

기대효과

- 해빙기 가로등 시설물 사전 점검을 통한 안전사고 예방 조치

붙임 : 1. 해빙기 가로등 점검사항 1부.
2. 점검사진 1부. 끝.