

등록번호	도로시설과-6021
등록일자	2016.4.22.
결재일자	2016.4.25.
공개구분	대시민공개

주무관	도로굴착팀장	도로시설과장	안전건설국장
박행선	황인수	이동훈	04/25 백기운
협 조	주무관	이민희	

『잡은 굴착으로 인한』

2016 불량도로 일제조사 결과보고



안 전 건 설 국
(도로시설과)

『잡은 굴착으로 인한』

2016 불량도로 일제조사 결과보고

관내 도로중 잡은 굴착으로 시민통행에 불편과 안전사고 발생을 초래할 수 있는 불량 및 노후도로에 대하여 일제조사를 실시하고 그에 대한 결과를 보고함.

I 추진근거

- 『잡은 굴착으로 인한 불량도로 일제조사 추진계획』
[도로시설과-713호('16. 01. 15)]

II 점검개요

- 점검대상 : 관내 도로굴착·복구 전구간
- 점검방법 : 도보순찰
- 점검일시 : '16. 01. 15~ 01. 29(1차조사)
'16. 04. 15~ 04. 22(2차조사)
- 점검자 : 3개팀 6명
 - 1팀 : 황인수, 양동석(신당동, 동화동, 황학동, 광희동, 을지로동)
 - 2팀 : 박행선, 신재성(다산동, 청구동, 약수동, 장충동, 필동)
 - 3팀 : 이민희, 박문배(소공동, 명동, 회현동, 증림동)

Ⅲ

점검결과

- 도보순찰 현장 조사결과
 - 위 치 : 회현동30-1~206번지외 14개소
 - 대상물량 : 아스콘포장 L=2,333m, A=193.3a
 - 세부위치 및 물량 : 붙임 현장점검 보고서 참조
 - 추정 소요예산 : 77,320천원 (A=193.3a×4,000천원)

Ⅳ

조치계획

- 금회 노후 불량도로에 대해 현장 조사한바 중 우선 정비가 필요한 지역인 회현동30-1~206번지외 8개소(A=46.9a)에 대해 유관 기관 협의후 2016년 도로굴착·복구공사(연간단가)에 제1차 작업 지시하여 정비코자 하며,
- 잔여구간 6개소에 대해서는 예산범위내에서 2016년 도로굴착·복구공사(연간단가)업체로 하여금 불량도로를 정비하여 도로유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 불량도로 조사내역 1부.
2. 현황사진 및 위치도 1부. 끝.