

붙임 1

현장 점검 결과

- 방문일자 : 2016. 4. 27.(수)
- 점검개소 : 노후 E/S 교체공사 현장점검(노원역)
- 점 검 자 : 건축처 이연관 처장, 시설개량부 강성 차장
- 현장 점검내용

○ 점검내용

- 노후 E/S 교체공사 현장점검(노원역)


○ 문 제 점

- 내부계단 전면 벽체상부 마감 미흡
- 공사현장 가설칸막이 내 폐기물 적치
- 벽체 화강석 교체에 따른 기존자재와 표면상태 상이

○ 조치사항(시공업체 지시)

- 공사현장 가설칸막이 철거 시 화강석 마감작업 시행
- 가설칸막이 철거 후 주변 정리정돈 철거
- 벽체의 마모 및 오염상태에 의한 것으로 자재 이상없음 확인

○ 사진대지



<노원역 노후 에스컬레이터 교체 현장사진>