

안전목표 관리카드

■ 관리번호 : 건축-01

부서명	건축처	작성일자	2016.04.14.
사건유형	○ 안전사고(역사내부전도/실족) 사건		
발생원인	○ E/S 탑승을 위해 진입 중 배수로 덮개에 발이 걸려 넘어진 사고 (설비결함)		
위험도 관리	현재	0.001	목표
			0.0009
성과 관리	분기	계획 / 실적	누적
			계획 / 실적
현행 안전방벽	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기술적 대책 : 건축시설물 교체 및 개량 ○ 인적 대책 : 건축분야 작업전 안전교육 ○ 관리적 대책 : 유지관리 및 정기점검 철저 		
2016년도 중점 안전대책	개선 계획	개선 실적	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 바닥 마감재 중점점검【제한】 - 내용 : 바닥 마감재 중점점검 - 대상 : 157억 역사내 바닥마감재(배수로 덮개 등) - 기간 : 2016. 5월 ~ 12월 - 효과 : 바닥 마감재 이상 중점점검 및 보수를 통한 사전예방활동으로 역사내부전도/실족사고 최소화 		
특이사항			
첨부	사진대지, 위험도 실적관리 산출 내역		

※ 유형 : 제거, 차단, 예방, 교정, 제한 등

안전목표 관리카드

■ 관리번호 : 건축-02

부서명	건축처	작성일자	2016.04.14.	
사건유형	○ 안전사상(작업장비/물체협착) 사건			
발생원인	○ 사다리작업 중 상부에서 현장점검을 하던 중 사다리와 함께 넘어지면서 손을 부상당한 사고(부주의한 행동)			
위험도 관리	현재	0.02	목표	0.018
성과 관리	분기	계획 / 실적	누적	계획 / 실적
현행 안전방벽	○ 기술적 대책 : 건축시설물 교체 및 개량 ○ 인적 대책 : 건축분야 작업전 안전교육 ○ 관리적 대책 : 유지관리 및 정기점검 철저			
2016년도 중점 안전대책	개선 계획	개선 실적		
	○ 안전장비등 점검 및 교육시행【제한】 - 내용 • 안전보호구, 장비일제점검/정비 • 건축분야 작업 안전교육(월1회) - 대상 : 14개 기술사업소 - 기간 : 2016. 5월 ~ 12월 - 효과 : 안전장비 등 일제 점검 및 건축분야 작업 안전 교육을 통한 사전예방 활동으로 작업장비에 의한 협착사고 최소화			
특이사항				
첨 부	사진대지, 위험도 실적관리 산출 내역			