

등록번호	문화관광과-13531
등록일자	2016.5.19.
결재일자	2016.5.20.
공개구분	대시민공개

주무관	관광정책팀장	문화관광과장	행정관리국장	
최세은	김남희	이승복	전결 05/20 박희균	
협조				

## 2016년 관광안내표지판 점검 계획



행정관리국  
문화관광과

## 2016년 관광안내표지판 점검 계획

우리구 방문 관광객 편의를 위해 설치되어 있는 관광안내표지판에 대한 점검을 통해 관광안내 오류사항 및 수리를 정비함으로써 내·외국인 관광객 안내 체계를 개선코자 함

### I 추진근거

- 서울시 2013 관광안내표지판 표준형 디자인 가이드라인 지침
- 2016년 관광안내표지판 정비사업 추진계획 [서울시 관광사업과-3512(2016.4.8.)]

### II 추진방향

- 관광안내표지판 정기 점검을 통한 표지판 도색 및 기능고장 신속 정비
- 올바른 외국어 표기 및 누락사항 반영으로 정확한 관광정보 제공

### III 시설물현황

(2016. 5. 1.기준, 단위 : 개소)

총 계	관광특구 내 지역별 현황						관광특구 외 지역
	소 계	북창동	남대문	다동 무교동	명동	동대문	
26	24	5	3	3	4	9	2

### IV 점검계획

- 점검기간 : 2016. 5. 23.(월) ~ 6. 3.(금), 2주간
- 점검대상 : 관내 26개소 (특구 내 24개소, 특구 외 2개소)

○ 현장점검반(4명) 편성

연번	직책	직급	성명	담당 업무	비고
1	현장점검반장	행정6급	김남희	북창동,남대문,무교동	관광정책팀장
2	점검반원	행정7급	최세은	지역 현장점검(2인1조)	
3	점검반원	행정7급	전 용	명동, 동대문, 특구 외	
4	점검반원	행정7급	백은정	지역 현장점검(2인1조)	

○ 점검방법 : 지역별 배분된 현장 확인 후 사진 및 점검표 작성, 수합

○ 주요 점검사항

- 관광안내표지판 조명상태 및 파손 여부 (노후로 고철 부식 우려)
- 표지판 도색 및 외국어 표기 오류사항, 후면 광고판 현황 파악
- 첨지류 부착실태 및 주변 적치물 및 청결상태 확인
- 기타 주변 환경여건 및 이용자 실태 조사

**V** 점검후 조치사항

- 점검결과 파손, 고장내역 정비 대행업체(다성애드)에 즉시 보수조치  
※ 정비대행업체 : (주)다성애드
  - 서울시 주관 "민간광고 유치 관광안내표지판 정비 대행업체" 협약
  - 2013. 11월~ 2018. 11월(5년간)까지 유지보수 의뢰
- 관광안내판 광고면 현황자료 공유 협조 : 도시디자인과 광고물관리팀
- 주변 적치물, 청결상태 지적사항에 따른 조치 요청 : 청소행정과
- 현장여건 고려한 추가 건의사항 등 향후 정비계획에 반영

**VI** 행정 사항

- 점검내역에 따라 조치사항 관리카드 작성 및 기록유지
- 불편민원, 건의사항 관리 및 관내 출장시 수시 확인 점검

- 붙임 : 1. 종합관광안내표지판 현황 목록 1부.  
2. 종합관광안내표지판 점검표 1부. 끝.

붙임 1)

□ 중구 종합관광안내표지판(26개소)

(2016.5.1.기준)

연번	관리번호	설치장소	주소	비고
1	11*****001	세종대로 삼성본관 건너편	태평로2가 69-11	관광특구 내 (북창동)
2	11*****002	1호선 시청역 7번 출구 옆	태평로2가 43	
3	11*****003	프레지던트 호텔 앞	을지로1가 188-3	
4	11*****007	2호선 을지로입구역 7번 출구 앞	을지로1가 140-1	
5	11*****025	한국은행 주차장 담장	남대문로2가 103	
6	11*****012	신세계백화점 앞	충무로1가 52-5	관광특구 내 (남대문)
7	11*****013	4호선 회현역 6번 출구 앞	남창동 46-13	
8	11*****014	4호선 회현역 5번 출구 앞	남창동 47-31	
9	11*****004	무교동 어린이재단 옆	무교동 12-1	관광특구 내 (무교동)
10	11*****005	NIA 빌딩 앞	무교동 77	
11	11*****006	국제빌딩 앞	다동 111	
12	11*****008	명동지하상가 출구 앞	명동2가 83-5	관광특구 내 (명동)
13	11*****009	명동 우리은행 앞	명동2가 33-1	
14	11*****010	명동성당 옆	저동1가 39-4	
15	11*****011	서울중앙우체국 앞	충무로1가 21-1	
16	11*****015	굿모닝시티 앞	을지로6가 18-21	관광특구 내 (동대문)
17	11*****016	평화시장 동측 입구 앞	을지로6가 17-274	
18	11*****018	두산타워 앞	을지로6가 18-12	
19	11*****017	맥스타일 광장 앞	신당동 773	
20	11*****019	제일평화시장 앞	신당동 775	
21	11*****020	디자이너클럽 앞	신당동 199-10	
22	11*****021	동평화패션타운 앞	신당동 217-97	
23	11*****022	청평화상가 앞	신당동 217-91	
24	11*****026	동대문역사문화공원역 1번출구 앞	을지로7가 143	
25	11*****023	서울시립미술관 입구 앞	서소문동 37 앞	
26	11*****024	동국대영상센터 건물 앞	필동2가 82-1번지	

붙임 2)

## 종합관광안내표지판 점검표

명칭	종합관광안내표지판	소재지	중구 을지로1가 140-1 (2호선 을지로입구역 7번 출구 앞)	
사진 및 위치				
사 진		위 치 도		
점검사항	점검결과		세부내용	조치결과 (불량시)
	적정	불량		
잘못된 표기(외래어 등) 유무				
안내표지판의 고정 상태(지면 또는 벽면에)				
안내표지판 노후 및 파손 여부				
설치, 관리 주체 표시 여부				
표지판 인식에 지장을 주는 장애물 방치 여부				
주변 청결상태				
광고면 현황				
○ 기타사항(주변 환경여건 및 이용자 실태 등) -				
점검일		점검자	서명	

(해당란에 ○표 및 내용기입)

※ 따로붙임 : 점검결과 사진

## 시설물 점검결과

점검일 :

시설물 전경(앞)	시설물 전경(뒤)
-	-
지적사항	조치결과
-	-
특이사항	