

## 붙임 1

## 현장 점검 결과

- 방문일자 : 2016. 5. 30.(월)
- 점검개소 : 노후 E/S 교체공사 현장점검(사가정역)
- 점 검 자 : 건축처 이연관 처장, 시설개량부 노은한 대리
- 현장 점검내용

### ○ 점검내용

- 노후 E/S 교체공사 현장점검(사가정역)

### ○ 문 제 점

- 현장정리 상태 불량으로 안전사고 발생 우려(당일 야간 체인블럭 설치를 위한 건축마감재 철거후 현장정리 상태 불량)

### ○ 조치사항(시공업체 지시)

- 공사현장 현장정리 상태 보완 지시
- 공사현장 작업완료 후 주변 정리정돈 철저

### ○ 사진대지



<사가정역 노후 에스컬레이터 교체 공사 현장사진>