

행복한 교통문화를 선도하는 5678서울도시철도



서울특별시도시철도공사

수신자 수신자 참조
(경유)

제목 레일탐상차1호 6호선(하) 창신 ~ 보문 레일결함발견 보고(송부)

1. 레일탐상차1호(US1-2)의 레일탐상검사 중 결함개소가 발견되어 아래와 같이 보고합니다.(알려드립니다.)

가. 검사장비 : 레일탐상차1호(US1-2), 이포크 600(소형탐상기)

나. 검사일시 : '16.06.08.(수) 익일 01:30 ~ 04:05

다. 결함개소 : 6호선(하) 창신 ~ 보문, 27k012(우)
신호본드 용접부

라. 검사자 : 궤도장비부 김승현 외 3명

마. 검사결과 :

위 치	탐 상 결 과		비 고
	A	B	
6호선(하) 27k012(우)	최소깊이 : 87mm 최대깊이 : 109mm	최소깊이 : 75mm 최대깊이 : 89mm	신호본드 용접부 (육안 확인 가능)
	결함길이 : 약 100mm		

바. 조치사항 :

- '16.06.09.(목) 03:00분 경 한강진 기술사업소(이병찬 차장) 통보
- 탐상차 비치용 응급이음매판 1조 하차
- 03:40분 경 응급이음매판 체결 : 한강진 기술사업소

붙임 : 레일탐상검사 결과 보고 1부. 끝.

서울특별시도시철도공사 시설지원단장



수신자 궤도처장, 한강진기술사업소장

차장 김승현

파트장 전희성

부장 배창섭

단장

06/09

김귀중

협조자 부장 **봉재근**

시행 시설지원단-7512 (2016.06.09.)

접수

우 11726 경기도 의정부시 서계로 42/http://www.smrt.co.kr

전화 7784, 7786 전송 4434 / speno@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격