

등록번호	안전치수과-13791
등록일자	2016.6.22.
결재일자	2016.6.23.
공개구분	대시민공개

주무관	하수팀장	안전치수과장	안전건설국장		
이병준	소철호	신대식	전결 06/23 백기운		
협 조					

2016년 풍수해 대비 부동산문화재(지하배수로) 안전점검 계획



안전건설국
(안전치수과)



2016년 풍수해 대비 부동산문화재(지하배수로) 안전점검 실시 계획

2016년도 풍수해 대비 관내 부동산문화재(지하배수로)에 대한 자체 안전점검을 실시하여 사전 재해예방과 문화재 보존 및 관리에 만전을 기하고자 함

I 관련근거

- 공원녹지과-12261호(2016.6.20)
 - ▶ 2016년 풍수해 대비 부동산문화재 안전점검 실시 요청

II 점검개요

- 점검기간 : 2016. 6. 23.(목) ~ 6. 27.(월)
- 점검대상 : 관내 부동산문화재(지하배수로) 3개소
- 점검방법 : 지하배수로 육안점검

구분	문화재명	위치	점검자	비고
1	서울광장지하배수로 (서울시기념물제38호)	을지로12 등	하수팀장외 2명 공무직 2명	
2	남대문로지하배수로 (서울시기념물제39호)	남대문로2가 40-1 일대		
3	태평로2가지하배수로 (서울시기념물제41호)	태평로2가 113-1		

III 중점점검사항

- 지하배수로 파손 및 손상, 균열, 누수 여부 조사
- 지하배수로 주변 도로 동공 및 지반침하 발생, 퇴적물 등 조사

IV 조치계획

- 경미한 사항은 공무원직원으로 하여금 현장에서 즉시 시정조치
- 형상변경 우려사항발생 시 문화재전문가에게 의뢰 정밀조사실시

V 점검대상 위치도



붙임 : 중구 관내 근대배수로 지정 현황 1부. 끝.