

문서번호	안전치수과-9620
결재일자	2016.6.21.
공개여부	대시민공개

주 무 관	하수계획팀장	안전치수과장	
협 조	주 무 관		

우기대비 하수시설물 및 공사장안전점검표

◇ 점검구간 : 상도로(봉천고가~보라매역), 장승배기로(노량진삼각사상도초교), 매봉로(본동국민은행앞~상도1동 535-1) 등용로(등용로 124~등용로 7), '16년 관내하수시설물 및 하천관리유지보수공사(연간단가)

◇ 점검기간 : 2016. 6. 9 ~ 6. 16

점 검 분 야	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
하수관거	· 관거 파손에 따른 침하(동공)	특이사항 없음	-
	· 흡관 연결부 접합상태	특이사항 없음	-
맨 홀	· 맨홀 구체파손 및 뚜껑망실	특이사항 없음	-
	· 맨홀 저판 세굴	특이사항 없음	-
빗물받이	· 빗물받이 구체파손 및 뚜껑망실	특이사항 없음	-
	· 횡단 빗물받이 파손 및 뚜껑망실	특이사항 없음	-
	· 토사등 이물질 퇴적여부	특이사항 없음	-

U형 측구	· 측구 파손 및 뚜껑 망실 · 토사 등 협잡물 퇴적상태	배수로 및 침사지 퇴적	“관내하수도및빗물받이준설 공사(연간단가)”에서 처리
하수·치수 공사장	· 각종안전여부 및 시민불편사항 등	특이사항 없음	-

점검자 직급 시설6급 성명 김 정 선 (인)

점검자 직급 시설8급 성명 이 수 지 (인)

붙임 위치도 및 현황사진 1부. 끝.