

문서번호	안전치수과-9813
결재일자	2016.6.23.
공개여부	대시민공개

주 무 관	하수계획팀장	안전치수과장	
협 조			

우기대비 하수시설물 안전점검

우기대비 관내 하수시설물에 대하여 안전점검을 실시하고 다음과 같이 보고합니다.

- ◇ 점검구간 : 동작교~사당R, 동작대로23길13~동작대로1길12, 사당로28길5~동작대로9가길18-1, 사당로303~동작대로29길15
- ◇ 점검기간 : 2016. 06. 13. ~ 06. 17.(5일간)

점 검 분 야	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
하수관거	· 관거 파손에 따른 침하(동공)	특이사항 없음	
	· 홈관 연결부 접합상태	특이사항 없음	
맨 홀	· 맨홀 구체파손 및 뚜껑망실	특이사항 없음	
	· 맨홀 저판 세굴	특이사항 없음	
빗물받이	· 빗물받이 구체파손 및 뚜껑망실	빗물받이 침하	기동반 작업지시
	· 횡단 빗물받이 파손 및 뚜껑망실	특이사항 없음	
	· 토사등 이물질 퇴적여부	특이사항 없음	
U형 측구	· 측구 파손 및 뚜껑 망실	특이사항 없음	
	· 토사 등 협잡물 퇴적상태	특이사항 없음	
기 타	특이사항 없음		

2016. 06.

점검자 시설7급 성명 권영배(인)

붙임 위치도 및 현황사진 1부. 끝.