

문서번호	안전치수과-9909
결재일자	2016.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주 무 관	하수계획팀장	안전치수과장	안전건설교 통국
이수지	김석환	남궁용	06/24 이학구
협 조	★ 치수팀장 송병석		

## 우기대비 하수시설물 및 공사장 안전점검 결과보고

2016년도 우기대비 안전점검 계획에 따라 관내 하수시설물과 진행중인 공사장에 대한 정기점검을 실시하고 결과 보고합니다.

### I 점검개요

- 점검기간 : 2016. 6. 9 ~ 6. 16.
- 점검내용
  - 하수관거 파손에 따른 동공
  - 관내 하수시설물 중 육안조사 관련 항목
  - 진행중인 공사장 안전점검(4건)
- 점검자
  - 각 동 및 시설물별 담당
  - 공사장(해당 공사감독 및 시공자)
- 점검방법
  - 각 동 및 도로 노선별로 지정된 담당자 현장확인
  - 공사장 현장감독 및 시공자 합동점검

### II 분야별 점검결과

- 하수시설물 분야
  - 총 괄

분야별	점검 지역	계	지 적 사 항									처리현황	비 고
			빗물받이			맨홀		하수관거					
			파손	준설	기타	파손	소음	파손	준설	기타			
하수 시설물	관내 주요도로	8	4	1	-	2	-	1	-	-	정비완료 8건		

## 우기대비 하수시설물 및 공사장 안전점검 결과보고

(2016년 2/4분기 정기점검)

2016. 6

안전건설교통국  
(안전치수과)

- 각 담당자별 지적사항

연번	위치	시설물	지적사항	조치계획	점검자
1	등작대로25길 10	빗물받이	빗물받이 침하	기동반 작업지시	권영배
2	시흥대로 645	하수관로	벽체파손	연간단가 작업지시	조재민
3	대림로 57	맨홀	맨홀주변파손	연간단가 작업지시	
4	사당로	u형측구	토사 퇴적	연간단가 작업지시	이수지
5	여의대방로 128	맨홀	맨홀받침 노후	기동반 작업지시	이석진
6	현충로24길 21	빗물받이	빗물받이 파손	기동반 작업지시	
7	사당로 272	빗물받이	빗물받이 파손	기동반 작업지시	박유진
8	성대로 149	빗물받이	빗물받이 퇴적	기동반 작업지시	김경미

□ 공사장 분야

- 특이사항 없음

### Ⅲ 처리결과

□ 하수시설물의 경미한 지적사항 : 하수기동반에 작업지시하여 조치 완료(5건)

□ 연간단가 정비사항

- 관내하수시설물 및 하천유지보수공사(연간단가) 작업완료(2건)

- 관내하수도 및 빗물받이 준설공사(연간단가) 작업완료(1건)

붙임 하수시설물 및 공사장 안전점검표 6부. 끝.